

## ACCESSORI PER TESTER DI MATERIALE ELETTRICO

■ Accessori ■ Incluso nella fornitura originale

|   | Codice articolo | Descrizione   | Lunghezza | CA 6161 | CA 6163 | CA 6121 | CA 6155 | CA 6160 | CA 6165 |
|---|-----------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Cavo di misura e prova</b>                       |                 |   |           |         |         |         |         |         |         |
|   | P01295097       | Cavo con connettore a banana 4 mm (rosso, nero)           | 3 m       |         |         | ■       |         | ■       | ■       |
|   | P01295137       | Cavo doppio con pinza a coccodrillo (nero)                | 2,5 m     |         |         | ■       |         |         |         |
|   | P01295140       | Cavo doppio con pinza a coccodrillo (rosso)               | 2,5 m     |         |         | ■       |         |         |         |
|   | P01295141       | Cavo di scarica EURO                                      | 2 m       |         |         | ■       |         | ■       | ■       |
|   | P01295236       | Cavo di continuità doppio                                 | 2,5 m     |         |         |         |         | ■       | ■       |
|   | P01295234       | Cavo di alimentazione EURO                                | 2 m       |         |         |         |         | ■       |         |
|   | P01102139       | Cavo di prova (rosso)                                     | 4 m       |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102136       | Cavo di prova a innesto                                   | 1,5 m     |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102137       | Cavo di prova con fili separati                           | 3 m       |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102138       | Cavo di prova (nero, rosso)                               | 1,5 m     |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102140       | Cavo di prova (verde)                                     | 1,5 m     |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102141       | Puntale di misura nero per CA 6155                        |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102142       | Puntale di misura rosso per CA 6155                       |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102143       | Puntale di misura verde per CA 6155                       |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102144       | Puntale di misura blu per CA 6155                         |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102145       | Kit di 3 pinze a coccodrillo (nero)                       |           |         |         |         | ■       |         |         |
| <b>Pistola e sensore alta tensione</b>              |                 |   |           |         |         |         |         |         |         |
|   | P01101919       | Pistola alta tensione                                     | 2 m       |         |         | ■       |         | ■       | ■       |
|   | P01102135       | Sensore di prova alta tensione per CA 6155, per P01146001 |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   | P01102193       | Kit di 2 pistole alta tensione 3 m                        |           | ■       | ■       |         |         |         |         |
|   | P01102195       | Kit di 2 pistole alta tensione 15m                        |           | ■       | ■       |         |         |         |         |
|   | P01101918       | Pistola alta tensione                                     | 6 m       |         |         | ■       |         | ■       | ■       |
|   | P01102182       | Kit di 2 pistole alta tensione                            | 2 m       |         |         |         |         | ■       | ■       |
| <b>Comando remoto, segnalazione e comunicazione</b> |                 |   |           |         |         |         |         |         |         |
|   | P01101916       | Pedali di comando   |           |         |         | ■       |         | ■       |         |
|   | P01101917       | Spie di segnalazione (rosso, verde)                       |           |         |         | ■       |         | ■       |         |
|   | P01102191       | Pedali di comando remoto – 3                              |           | ■       | ■       |         |         |         |         |
|   | P01102192       | 4 spie di segnalazione a colonna – 2                      |           | ■       | ■       |         |         |         |         |
|   | P01101841       | Adattatore DB9F-DB25M                                     |           |         |         | ■       |         | ■       |         |
|   | P01295172       | Cavo DB9F-25F x2  |           |         |         | ■       |         | ■       |         |
|   | P01295173       | Cavo DB9F-DB9M x1   |           |         |         | ■       |         |         |         |
|   | P01102177       | Pedale di comando remoto                                  |           |         |         |         |         |         | ■       |
|   | P01102178       | Spia di segnalazione a 2 colori                           |           |         |         |         |         |         | ■       |
|   | P01102179       | Spia di segnalazione a 4 colori                           |           |         |         |         |         |         | ■       |
|   | P01102180       | Adattatore di alimentazione per spie                      |           |         |         |         |         |         | ■       |
|   | P01101915       | Software MachineLink con cavi di comunicazione            |           |         |         | ■       |         |         |         |
|   |                 | Software CALink   |           |         |         |         | ■       |         |         |
|   |                 | Software MTLink   |           |         |         |         |         |         | ■       |
|   | P01101996       | Software CELink con cavi di comunicazione                 |           |         |         |         |         | ■       |         |
| <b>Fusibile</b>                                     |                 |   |           |         |         |         |         |         |         |
|   | P01297086       | F 6x32T 16 A 250 V (kit di 10 fusibili)                   |           |         |         |         | ■       | ■       |         |
|   | P01297102       | F 6x32T 16 A 500 V (kit di 10 fusibili)                   |           |         |         |         | ■       |         | ■       |
|   | P01297103       | F 5x20T 5 A 250 V (kit di 10 fusibili)                    |           |         |         |         | ■       |         | ■       |