

ACCESSORI / RICAMBI

STRUMENTI MULTIFUNZIONE
PER VERIFICARE LA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

CA 6011

- Avvolgitore 30 mP01295492
- 1 cintura + 1 tracollaP01102171
- Cavo da 30 m per avvolgitoreP01295493
- 2 fasce elasticheP01102172
- 1 kit di accessori di ricambioP01102173
- Asta per rilevamento continuitàP01102084A

CA 6030

- Pinza amperometrica C172P01120310
- Pinza C176P01120330
- Pinza amperometrica MN20P01120440
- Stampante seriale n. 5P01102903
- Kit resistenza 1PP01102020
- 3 pinze a coccodrillo (rosso, bianco, giallo)P01101905
- 3 puntali di misura (rosso, bianco, giallo)P01101906A
- Cavo di comunicazione ottica / RS232P01295252
- Avvolgitore con cavo H verde 10 mP01102026
- Picchetto di terra TP01102031
- Bobina di cavo verde 100 mP01295266
- Bobina di cavo verde 33 mP01295268
- Borsa per il trasporto Standard n. 5P01298066

CA 6131, CA 6133

- Sensore per comando remoto n. 4P01102157
- Cavo triplo EUROHX0300
- TracollaHX0302
- Asta per rilevamento continuitàP01102084A
- Puntali di misura (rosso, nero)P01295454Z
- Pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- 2 cavi 1,5 m (rosso, nero)P01295450Z
- Custodia n. 2 giallaP01298006

CA 6131

- Pinza MN73P01120421
- Batteria alcalina 1,5 V LR6P01296033

CA 6133

- Pinza MN73AP01120439
- Caricatore USB tipo RP01102186
- 4 batterie 1,2 V Ni-MH 2,4 Ah AALSDHX0051B
- Kit di terra base 15 m (giallo, verde, rosso)P01102019
- Kit di terra 50 mP01102021

TESTER DI ISOLAMENTO

CA 6501 e CA 6503

- Custodia n. 2P01298006
- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Fusibile 0,2 A / HRC per CA 6501P01297095
- 2 pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- 2 puntali di misura (rosso, nero)P01295458Z
- 2 cavi 1,5 m (rosso, nero)P01295289Z
- 3 pinze a coccodrillo (rosso, nero, blu)P01103062
- 3 cavi di sicurezza 1,5 m (rosso, blu, nero)P01295171

CA 6511 e CA 6513

- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- 2 pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- 2 puntali di misura (rosso, nero)P01295454Z
- 2 cavi 1,5 m (rosso, nero)P01295289Z
- Batteria 1,5 V LR6P01296033

- Fusibile 1,6 AP01297022
- Guaina antiurto n. 13P01298016

CA 6522, CA 6524, CA 6526, CA 6532,

CA 6534 e CA 6536

- Sensore per comando remotoP01102092
- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Custodia per il trasporto e l'uso a mani libere.P01298049
- Batteria 1,5 V LR6P01296033
- Puntali di misura (rosso, nero)P01295454Z
- Pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- Cavi di sicurezza con connettori dritti/angolari (rosso, nero) 1,5 mP01295453Z
- Software DataView®P01102095

CA 6528

- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Batteria 1,5 V LR6P01296033
- Puntali di misura (rosso, nero)P01295454Z
- Pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- Cavi di sicurezza con connettori dritti/angolari (rosso, nero) 1,5 mP01295289Z

CA 6541 e CA 6543

- Sensore per comando remotoP01101935
- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Scatola neutro artificiale AN1P01197201
- Custodia per accessori n. 6P01298051
- Batteria 1,5 V LR14P01296034
- Fusibile F 2,5 A – 1200 V – 8 x 50 mm – 15 kA (x5)P01297071
- Fusibile F 0,1 A – 660 V – 6,3 x 32 mm – 20 kA (x10)P01297072

CA 6543

- Stampante seriale n. 5P01102903
- Adattatore per stampante parallela/serialeP01101941
- Software DataView®P01102095
- Cavi di sicurezza 1,5 m (rosso, blu, nero)P01295171
- Cavo RS232 PC DB 9F – DB 25F x2P01295172
- Cavo RS232 stampante DB 9F – DB 9M n. 1.P01295173
- Cavo alimentazione di rete 2P europeoP01295174
- Cavo alimentazione GBP01295253
- Pacco batterieP01296021

CA 6505, CA 6545, CA 6547 e CA 6549

- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Scatola neutro artificiale AN1P01197201
- Borsa per il trasporto accessori StandardP01298066
- Fusibile FF 0,1 A – 380 V – 5 x 20 mm – 10 kA (x10)P03297514
- Cavo alimentazione di rete 2P europeoP01295174

CA 6547 e CA 6549

- Stampante seriale n. 5P01102903
- Adattatore per stampante parallela/serialeP01101941
- Software di generazione del report DataView®P01102095
- Cavo RS232 PC DB 9F – DB 25F x2P01295172
- Cavo RS232 stampante DB 9F – DB 9M n. 1.P01295173

CA 6550 e CA 6555

- 2 puntali di misura (rosso, nero)P01295454Z
- 3 pinze a coccodrillo (rosso, blu, nero)P01103062

- Cavo ottico USBHX0056-Z
- Custodia per il trasportoP01298066
- Termoisolmetro CA 1246P01654246
- Termometro CA 1821P01654821
- Cavo alimentazione di rete 2P europeoP01295174

MULTIMETRI A PINZA PER
CORRENTI DI DISPERSIONE

F65

- Kit di 2 pinze a coccodrillo (rosso, nero)P01295457Z
- Cavi con puntale di misura, connettore angolare, 1,5 m (rosso, nero)P01295456Z
- Astuccio 200 x 100 x 40 mm con clip per cinturaP01298065Z
- Cavo di misura della corrente CMI214SP03295509
- Custodia n. 21 (250 x 165 x 60 mm) con tracollaP06239502

TESTER DI TERRA E RESISTIVITÀ

CA 6421 e CA 6423

- Fascia per il trasportoP01298005
- Fusibile HRC 0,1 A – 250 V (x10)P01297012
- Batteria 1,5 V LR06P01296033
- Custodia n. 2P01298006

CA 6422 e CA 6424

- Kit di terra 15 m (blu, verde, rosso)P01102017
- Kit di terra professionale da 50 mP01102021
- Borsa per il trasportoP01298006
- Tracolla a 4 punti per l'utilizzo a mani libere...HX0302

CA 6422

- Batteria 1,5 V LR6P01296033

CA 6424

- 4 batterie 1,2 V Ni-MH 2,4 Ah AALSDHX0051B
- Caricatore USB tipo RP01102186
- Pinza amperometrica G72P01120872

CA 6416 e CA 6417

- Software DataView®P01102095
- Modem Bluetooth / USBP01102112
- Valigetta per il trasportoP01298080
- Resistenza di calibrazione CL1P01122301

CA 6418

- Resistenza di calibrazione CL1P01122301
- Valigetta per il trasporto MLT110*P01298080
- Batteria alcalina 1,5 V LR6P01296033

* Aggiungere 2 imbottiture in schiuma alveolare 691714A00

CA 6460 e CA 6462

- Cavo alimentazione di rete 2P europeoP01295174
- Fusibile HRC 0,1 A – 250 V (x10)P01297012
- Pacco batterieP01296021
- Batteria 1,5 V LR06P01296033
- Borsa per il trasporto StandardP01298066

CA 6470N, CA 6471 e CA 6472

- Software di generazione dei report DataView®P01102095
- Adattatore per ricarica tramite accendisigari..P01102036B
- Cavo di comunicazione ottica / RSP01295252
- Cavo di alimentazione di rete GBP01295253
- Kit di 10 fusibili F 0,63 A – 250 V – 5 x 20 mm – 1,5 KaAT0094

www.chauvin-arnoux.com