















50484021-50484022-50484023









FE




F









XCM





PE



FE








PH 2





Quando si installa la cassetta sulla linea XCM basso (160/250/315A AL e 250/315/400A CU) sono da togliere

When installing the tap of box on the low XCM (160/250/315A AL and 250/315/400A CU) they must be removed












F




PE




FE




F









XCM





PE



FE








PH 2






Quando si installa la cassetta sulla linea XCM basso (160/250/315A AL e 250/315/400A CU) sono da togliere




When installing the tap of box on the low XCM (160/250/315A AL and 250/315/400A CU) they must be removed














F




FE




F









XCM





PE



FE



PH 2



Quando si installa la cassetta sulla linea XCM basso
(160/250/315A AL e 250/315/400A CU) sono da togliere

When installing the tap of box on the low XCM
(160/250/315A AL and 250/315/400A CU) they must be removed

