

SRI/3PHASE

MU 1263 Rev.2

Codice Ordine/ Order Code:
9SRI/3PHASE




Figura 1/ Figure 1

INTERFACCIA TRIFASE SRI/3PHASE / THREE-PHASE INTERFACE SRI/3PHASE



L'interfaccia trifase per sistemi IT-M è adatto per l'utilizzo in abbinamento ai controllori permanenti dell'isolamento SRI3/H2 e versioni dotate di funzione ricerca del guasto. Questa interfaccia permette di tenere sotto controllo la corrente e il sovraccarico di un sistema IT -M trifase. Il sorvegliatore d'isolamento (SRI3/H2) grazie a questa interfaccia (SRI/3PHASE), permette di avere un allarme qualora anche una sola fase superi il valore di soglia impostato. L'SRI/3PHASE va usato con i trasformatori di corrente della serie TAB Dossena.

Figura 1: schema d'inserzione. Dopo essere entrati nel setup dell'SRI3/H2, premendo il tasto di SET per almeno 3 sec., seguire la procedura riportata sul manuale dell'SRI3/H2, impostando il parametro KTA e la soglia di l'allarme (I). Esempio di calcolo del KTA: se il TA è 50/5A si dovrà impostare 10, se il TA è da 200/5A si dovrà impostare 40.

The three-phase interface for IT-M systems is suitable for the use in conjunction with insulation monitoring device SRI3/H2 and versions with fault location function. This interface allows to monitor the current and overload of a three-phase IT-M system. The insulation monitor device (SRI3/H2) thanks to this interface (SRI/3PHASE), allows to have an alarm if even a single phase exceeds the set threshold value. The SRI/3PHASE must be used with the Dossena current transformers TAB series.

Figure 1: wiring diagram. After entering the SRI3 / H2 setup, pressing the SET button for at least 3 sec., follow the procedure described in the SRI3 / H2 manual, setting the KTA parameter and the alarm threshold (I).

Example for the KTA setup: if your CT is marked 50/5A then set 10, if your CT is 200/5A then set 40.