


**EPIC® DATA**


B845/899334-B5

- (de) Montagehinweis für den Installateur  
 (en) Mounting note for the installer  
 (fr) Notice d'installation pour l'installateur


**ohne Flansch**  
**without flange**  
**sans bride**
ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC  
21700621
**mit Flansch**  
**with flange**  
**avec bride**
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC  
21700622
**Kabelkonfektion / Cable preparation / Préparation du câble**


0.197 in.      1.2 in.      1.4 in.  
 5 mm      30 mm      35 mm

(de)

**DEUTSCH****HINWEIS**

- Anschlussfehler vermeiden!  
 Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

**HINWEIS**

- Kabel soweit wie möglich verdreht lassen, um die höchste Leistung zu bekommen, vorausgesetzt für die jeweilige Leistungsklasse wird das entsprechende Kabel verwendet.

(en)

**ENGLISH****NOTE**

- Avoid connection errors!  
 Read installation instructions carefully before connecting!

**NOTE**

- Maintaining the factory twist rate during the termination process will result in the highest performance, provided that the proper cable is used for a given performance class.

(fr)

**FRANÇAIS****NOTICE**

- Eviter des erreurs de raccordement !  
 A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

**NOTICE**

- Laisser les brins de câble torsadés le plus loin possible pour obtenir la meilleure performance pourvu que le câble utilisé soit approprié pour la classe de performance respective.

**Préparation du câble**

Fig. 1: Entailler la gaine plastique à 30 mm et à 35 mm. Dénuder la gaine plastique, la feuille de blindage et le treillis de blindage à 30 mm.

Fig. 2: Couper le noyau en plastique à l'intérieur à la même longueur que la gaine de câble.

Fig. 3: Enlever les 5 mm restants de la gaine plastique.

**Cable preparation**

Fig. 1: Notch the plastic sheath at 30 mm and 35 mm. Strip the plastic sheath, shield foil and braided shield at 30 mm.

Fig. 2: Cut the inside plastic core off flush with the cable sheath.

Fig. 3: Remove the remaining 5 mm of the plastic sheath.









(de) Anschlussmatrix Adernfarbfolge für Leitungen Typ A und Typ B

(en) Connection matrix of wire color sequence for cables type A and type B




(fr) Matrice de raccordement relative à la séquence de couleurs des brins pour câbles type A et type B

<b>Typ B / type B / type B</b>		<b>Typ A / type A / type A</b>	
graues Ladestück gray stuffer cap pièce de chargement grise	Keine Kreuzung No Crossing Sans croisement	Kreuzung bn/or Crossing bn/or Croisement bn/or	Kreuzung bl/or Crossing bl/or Croisement bl/or

## Kabelmontage / Cable connection / Raccordement du câble



## Demontage / Disassembly / Démontage



de

DEUTSCH

**HINWEIS**

Farbige Markierungen auf dem Ladestück beachten!

**Kabelmontage**

**Abb. 1:** Farbmarkierungen des Ladestückes zu den Adernpaaren ausrichten.

**Abb. 2:** Die Adernpaare braun/weiß und orange/weiß wenn nötig überkreuzen. Sortierte Adernpaare wieder nach vorne bündeln.

**Beachten:** Die Kreuzung der Adernpaare ist vor dem Einführen in das Ladestück vorzunehmen!

**HINWEIS**

Auf die richtige Positionierung des Kabels im Ladestück achten!

**Abb. 3:** Das Ladestück über die Adernpaare schieben.

**Abb. 4:** Das Ladestück durch Drehen so positionieren, dass die Farbmarkierung des Ladestückes mit dem Adernpaar des Kabels übereinstimmt.

**Abb. 5:** Die Schirmklammern in die Verrastung drücken.

**Abb. 6:** Die Adern entsprechend der Farbkodierung in die Fugen des grauen Ladestückes legen.  
(Zulässige Kreuzungen siehe Anschlussmatrix Seite 1)

**Abb. 7:** Adern mit Elektroseitenschneider bündig am Gehäuse abschneiden.

**Abb. 8:** Beim Zusammenführen Führungsnut des Ladestückes und Steg des Buchsengehäuses aufeinander ausrichten.

**Abb. 9:** Ladestück mit Buchsengehäuse fest verschrauben.

**Demontage**

**Abb. 1:** Ladestück vom Buchsengehäuse abdrehen...

**Abb. 2:** ... die 2 Schirmklammern mit einem kleinen Schraubendreher lösen...

**Abb. 3:** ... und das Ladestück vom Kabel abziehen.

en

ENGLISH

**NOTE**

Pay attention to the colored marks on the stuffer cap!

**Cable connection**

**Fig. 1:** Align the colored marks of the stuffer cap with the wire pairs.

**Fig. 2:** Cross the pairs brown/white and orange/white if necessary. Bundle the sorted wire pairs again forward.

**Attention:** Cross the wire pairs before inserting them into the stuffer cap!

**NOTE**

Make sure that the cable is correctly positioned in the stuffer cap!

**Fig. 3:** Slip the stuffer cap over the wire pairs.

**Fig. 4:** Turn the stuffer cap until the color mark of the stuffer cap is exactly aligned with the wire pair.

**Fig. 5:** Press the 2 shield clamps into the clip mechanism.

**Fig. 6:** Insert the wires according to the color coding into the slots of the gray stuffer cap.  
(See connection matrix page 1 for allowed crossings)

**Fig. 7:** Cut the wires flush at the housing edge with electronic diagonal cutters.

**Fig. 8:** When combining the two parts align the guide slot of the stuffer cap with the ridge of the jack housing.

**Fig. 9:** ... and tightly screw stuffer cap with jack housing.

fr

FRANÇAIS

**NOTICE**

Respecter le repérage couleur sur la pièce de chargement !

**Raccordement du câble**

**Fig. 1:** Aligner le repérage couleur de la pièce de chargement aux paires de fils. (Fig. 1)

**Fig. 2:** Si nécessaire croiser les paires de fils brun/blanc et orange/blanc. Rassembler les paires de fils triées vers l'avant.

**Attention :** Croiser les paires de fils avant de les insérer dans la pièce de chargement !

**NOTICE**

Faire attention à positionner le câble correctement dans la pièce de chargement !

**Fig. 3 :** Glisser la pièce de chargement sur les paires.

**Fig. 4 :** Tourner la pièce de chargement pour aligner le repérage exactement sur la paire de fils.

**Fig. 5 :** Enfoncer les deux clips de blindage avec un petit tournevis dans le mécanisme d'encliquetage.

**Fig. 6 :** Insérer les fils dans les logements de la pièce de chargement grise conformément au repérage couleur.  
(Pour les croisements admissibles voir matrice de raccordement page 1)

**Fig. 7 :** Couper les fils nets au bord du boîtier avec une pince coupante électrique.

**Fig. 8 :** Pour l'assemblage aligner la rainure de guidage de la pièce de chargement avec la traverse du boîtier.

**Fig. 9 :** Visser fermement la pièce de chargement avec le boîtier du connecteur femelle.