





T568B 배선도





핀 번호	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	BRN	BRN/WHT	GRN	BLU/WHT	BLU	GRN/WHT	ORG	ORG/WHT

사양

- 케이블 재킷 지름 .225-.250 인치
- 24 AWG 연선 또는 단선 최대 절연 직경 .041 인치.
- Panduit는 갈색 쌍의 반대가 주황색 쌍으로 제조된 케이블에 대해 T568B 배선도를 권장.




1 부츠와 칼라를 먼저 끼웁니다!
(케이블 끝 1 & 2)




- 먼저 부츠와 칼라를 끼웁니다.
- 전선 괴복기 (CJAST)를 사용하여 1.5 인치인 바깥쪽 재킷을 케이블 끝에서 제거합니다.
- 꼬인 쌍을 각 사분면으로 구부립니다. 갈색 쌍은 주황색 쌍과 반대여야 합니다.
- 케이블 스플라인(X 자 페일)이 있으면 전용 니퍼(CWST)를 사용하여 펼쳐진 쌍에 대해 밖으로 나온 스플라인을 자릅니다.

2




- "V" 채널은 녹색 쌍에 맞게 정렬해야 합니다.
- 디바이더 기동을 케이블로 삽입합니다. 케이블에 내부 스플라인이 있는 경우, 디바이더 기동을 스플라인의 갈색 및 주황색 사이로 삽입합니다.

3




- 케이블의 고임 풀림과 매끄러움을 최소화하면서 케이블을 T568B 배선도에 맞게 배치합니다.
- 케이블을 해당 디바이더 슬롯으로 장착합니다. 이 때 케이블 재킷 끝에 가까운 디바이더를 잡고 있습니다.


* 포장 수량 표시.

4



- ◆ 해당 디바이더 슬롯에서 케이블을 잡은 상태에서 꼬임을 푼 후 풀린 케이블을 똑바로 잡아 나란히 합니다.
- ◆ 케이블의 정렬 상태가 유지되도록 로드바가 적용될 때까지 케이블 잡은 것을 떼지 마십시오.
- ◆ 디바이더 앞 가장자리에서 약 1.00 인치 각도로 케이블을 자릅니다.

5



- ◆ 접촉 슬롯을 아래로 향하게 하여 로드바의 방향을 잡습니다.

6

- ◆ 디바이더의 케이블을 잡고 있는 상태에서 로드바 구멍으로 케이블을 가져옵니다.
- ◆ 나란히 될 때까지 디바이더를 향해 로드바를 이동시킵니다.
- ◆ 디바이더/로드바가 중앙에 있고, 케이블 축과 수직을 이루었는지 확인합니다.
- ◆ 로드바 면에 대해 밖으로 나온 케이블을 자릅니다.


7**8**

- ◆ 로드바와 디바이더를 고정한 상태에서 칼라와 디바이더 사이에 공간이 없을 때까지 칼라/부츠를 단말부로 이동시킵니다. 디바이더에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 칼라가 로드바를 케이블 밖으로 밀 수 있습니다.
- ◆ 칼라의 방향을 확인하십시오. 케이블 재킷은 칼라 바브를 넘어서 하우징에 연결되어야 합니다.
- ◆ 케이블 하부 조립품(케이블, 로드바, 디바이더, 칼라/부츠)의 핀 1을 플러그 하우징의 핀 1에 정렬합니다.

9**10**

- ◆ 하부 조립품이 플러그 하우징으로 삽입될 때 칼라의 암을 전체적으로 꽉 잡으십시오(그림 9).
- ◆ 칼라 잠금 탭이 플러그 하우징 포켓으로 들어갈 때까지 하부 조립품을 하우징으로 밀어 넣습니다. 필수적인 것은 아니지만 TX6 플러스 플러그 조립 도구(CSPT)가 이 단계에서는 도움이 될 수 있습니다.
- ◆ MPT5-8A 도구를 사용하여 단말처리합니다(그림 10).
- ◆ 조립이 완료되었습니다. 플러그를 시각적으로 확인합니다.


T568A 배선도





핀 번호	8	7	6	5	4	3	2	1
T568A	BRN	BRN/WHT	ORG	BLU/WHT	BLU	ORG/WHT	GRN	GRN/WHT

사양

- 케이블 재킷 지름 .225-.250 인치
- 24 AWG 연선 또는 단선 최대 절연 직경 .041 인치.
- Panduit는 갈색 쌍의 반대가 녹색 쌍으로 제조된 케이블에 대해 T568A 배선도를 권장.




1 부츠와 칼라를 먼저 끼웁니다.
(케이블 끝 1 & 2)



- 먼저 부츠와 칼라를 끼웁니다.
- 배선 피복기(CJAST)를 사용하여 케이블 끝에서 1.5 인치 바깥 재킷을 제거합니다.
- 꼬인 쌍을 각 사분면으로 구부립니다. 갈색 쌍은 주황색 쌍과 반대여야 합니다.
- 케이블 스플라인(X 자 필러)이 있으면 전용 니퍼(CWST)를 사용하여 펼쳐진 쌍에 대해 밖으로 나온 스플라인을 자릅니다.

2


BLU	(케이블 끝 2)
GRN	V 채널
ORG	ORNG
BRN	BRN



- V 채널은 주황색 쌍에 맞도록 정렬되어야 합니다.
- 디바이더 기등을 케이블로 삽입합니다. 케이블에 내부 스플라인이 있을 경우, 디바이더 기등을 스플라인의 갈색 및 녹색 사이로 삽입합니다.


3

8 7 6 BRN BRNWHT ORG BLU BLUWHT 5 4 ORGWHT 3 2 GRN GRNWHT 1	V 채널	(케이블 끝 1)
8 7 6 BRN BRNWHT ORG BLU BLUWHT 5 4 ORGWHT 3 2 GRN GRNWHT 1	(케이블 끝 2)	




- 케이블의 꼬임 폴리م과 매끄러움을 최소화하면서 케이블을 T568A 배선도에 맞게 배치합니다.
- 케이블을 해당 디바이더 슬롯으로 장착합니다. 이 때 케이블 재킷 끝에 가까운 디바이더를 잡고 있습니다.

4




- ◆ 해당 디바이더 슬롯에서 케이블을 잡은 상태에서 꼬임을 푼 후 풀린 케이블을 똑바로 잡아 나란히 합니다.
- ◆ 케이블의 정렬 상태가 유지되도록 로드바가 적용될 때까지 케이블 잡은 것을 떼지 마십시오.
- ◆ 디바이더 앞 가장자리에서 약 1.00 인치 각도로 케이블을 자릅니다.

5




- ◆ 접촉 슬롯을 아래로 향하게 하여 로드바의 방향을 잡습니다.

6




7




- ◆ 디바이더의 케이블을 잡고 있는 상태에서 로드바 구멍으로 케이블을 가져갑니다.
- ◆ 나란히 될 때까지 디바이더를 향해 로드바를 이동시킵니다.
- ◆ 디바이더/로드바가 중앙에 있고, 케이블 축과 수직을 이루었는지 확인합니다.
- ◆ 로드바 면에 대해 밖으로 나온 케이블을 자릅니다.

8




- ◆ 로드바와 디바이더를 고정한 상태에서 칼라와 디바이더 사이에 공간이 없을 때까지 칼라/부츠를 단말부로 이동시킵니다. 디바이더에 무리한 힘을 가지 마십시오. 칼라가 로드바를 케이블 밖으로 밀 수 있습니다.
- ◆ 칼라의 방향을 확인하십시오. 케이블 재킷은 칼라 마브를 넘어서 하우징에 연결되어야 합니다.
- ◆ 케이블 하부 조립품(케이블, 로드바, 디바이더, 칼라/부츠)의 핀 1을 플러그 하우징의 핀 1에 정렬합니다.

9



10



- ◆ 하부 조립품이 플러그 하우징으로 삽입될 때 칼라의 암을 전체적으로 꽉 잡으십시오(그림 9).
- ◆ 칼라 로킹 탭이 플러그 하우징 포켓으로 없어져 들어갈 때까지 하부 조립품을 하우징으로 밀어 넣습니다. 필수적인 것은 아니지만 TX6 플러스 플러그 조립 도구(CSPT)가 이 단계에서는 도움이 될 수 있습니다.
- ◆ MPT5-8A 도구를 사용하여 단말처리합니다(그림 10).
- ◆ 조립이 완료되었습니다. 플러그를 시각적으로 확인합니다.

지역 언어 및 기술 지원 안내:

www.panduit.com/resources/install_maintain.asp
PANDUIT
www.panduit.com
이메일:
techsupport@panduit.com전화:
866-405-6654