



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo di prodotto o componente	Applicazione
Application description	Guasto WFC
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Descrizione del servizio	Periodo di campionamento di 512 microsecondi in caso di guasto per protezione LSI o G Consente di registrare automaticamente cinque cicli di correnti di fase e neutro Registra i seguenti stati: interruttore aperto / chiuso / sganciato e segnalazione ZSI Visualizzare un ciclo prima del guasto e 4 cicli dopo il guasto
Benefici del servizio	Contribuire a comprendere i danni potenziali sull'installazione Analisi di supporto del comportamento globale dell'interruttore nel sistema di alimentazione Contribuire a comprendere la natura e la gravità del guasto (ampiezza e durata)
Gestione dell'energia	Diagnostica e manutenzione ,gestione crisi (opzione)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità software	EcoStruxure Power Device
------------------------	--------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.