

Televes®



Ref. 231201

Art. Nr. ON1216WV

Manual de Instrucciones

User manual

Manual de instruções

Manuel d'instructions

Manuale di istruzioni

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Техническое руководство

ES Receptor óptico de intemperie

EN Outdoor F. O. Receiver

PT Receptor Óptico contra intempéries

FR Récepteur optique intempérie

IT Recivitore ottico per uso esterno

DE Wetterbeständiger optischer Empfänger

PL Zewnętrzny odbiornik optyczny

РУС Узел оптический для наружного использования

ES Importantes instrucciones de seguridad

Condiciones generales de instalación

- 1. Lea las instrucciones.
- 2. Consérve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No la instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 6. No pise ni pelique el cable de red; tenga especial cuidado con las clavijas, tomas de corriente y en el punto del cual salen del aparato.
- 7. Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- 8. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
- 9. Solicite todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Solicite una reparación cuando el aparato se haya dañado de cualquiera forma, como cuando el cable de red o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, no funciona normalmente, o haya sufrido una caída.

Cómo utilizar el equipo de forma segura

- La tensión de red de este producto ha de ser: 110-230V~ 50/60Hz.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.

Instalación segura

- La temperatura ambiente no debe superar los 45°C.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas.

Precauciones de conexión óptico

- Se debe utilizar un cable de fibra monomodo SC / APC. Retire la cubierta protectora del conector óptico de la unidad y la tapa del conector del cable. Alinee cuidadosamente las guías en ambos conectores al enchufar un cable al dispositivo, luego empuje el conector por completo.
- Tratar con sumo cuidado la punta desprotegida de los conectores, pequeños arañazos, rascaduras, impurezas y/o partículas de suciedad, aceites, grasas, sudor, etc.. Pueden degradar significativamente la señal.
- Para la limpieza de la punta de los conectores, frotar (sin ejercer presión) con una toallita de limpieza con base en alcohol isopropílico, específica para la limpieza de elementos ópticos. Antes de realizar la conexión dejar secar totalmente el alcohol.
- Reservar las tapas de conectores y capuchones de los cables para futuras operaciones de extracción/protección de los mismos.
- Colocar siempre las tapas protectoras a los conectores de los equipos que no estén conectados a cables para evitar que el haz láser pueda alcanzar los ojos.
- Evite en lo posible el encendido del transmisor sin tener la fibra conectada a dicho transmisor.

Precauciones de Seguridad

- El uso de controles o ajustes, así como el uso de procedimientos diferentes de los especificados en este manual puede provocar la exposición a la radiación peligrosa.
- No utilice los equipos de forma no conforme con estas instrucciones de operación ni bajo cualquier condición que exceda las especificaciones ambientales estipuladas.
- El rayo láser no debe ser apuntado a las personas y/o animales intencionadamente.

Simbología



Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Precaución, peligro de descarga eléctrica. No abrir.



El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.



El producto cumple la certificación EAC.

EN Important Safety Instructions

Caution Statements

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 6. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the apparatus.
- 7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 8. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 9. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, does not operate normally or has been dropped.

Safe operation

- Power requirements for this product are 110-230V~ 50/60 Hz.
- Should any liquid or object fall into the equipment, please refer to qualified personnel for service.
- Do not take the cover off the equipment without disconnecting it from the mains.

Safe installation

- Ambient temperature should not be higher than 45°C.
- Do not place the equipment in a place where it can suffer vibrations or shocks.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.

Optical connection instructions

- An SC/APC single mode fiber cable must be used. Remove the protective cover from the optical connector on the unit and the cap on the cable connector. Carefully align the guides on both connectors when plugging a cable to the device, then push the connector all the way in.
- Take special care to avoid damaging the unprotected ends of the connectors, as small scratches, impurities and/or particles of dirt, oil, grease, sweat, etc. may significantly affect the quality of the signal.
- To clean the ends of the connectors, gently rub with a lint-free lens cleaning cloth, dampened using additive-free isopropyl alcohol. Make sure the alcohol evaporates fully before connecting.
- Keep the connector covers and cable caps in a safe place in case they are needed in the future.
- Always fit the covers on the connectors of devices that are not connected to cables to prevent the laser beam from damaging the eyes.
- Do not turn the transmitter on without a fiber optic cable connected to it.

Safety measures

- The use of controls or adjustments, as well as different procedures beyond those specified in this manual could result in exposure to harmful radiation.
- Do not use the equipment in a way that does not conform to these operating instructions or under any condition that exceeds the indicated environmental specifications.
- The laser beam should not be pointed at people and/or animals.

Symbolology



This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.



To avoid the risk of electric shock, do not open the unit.



The equipment complies with the CE mark requirements.



The product is EAC certified.

PT Instruções de segurança importantes

Condições gerais da instalação

- 1. Leia as instruções.
- 2. Conserve estas instruções.
- 3. Preste atenção a todas as advertências.
- 4. Siga todas as instruções.
- 5. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6. Não pisar ou trilhar o cabo de rede; Tenha especial cuidado com as fichas, tomadas de corrente e o ponto onde saem do equipamento.
- 7. Utilizar apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
- 8. Desligar o aparelho durante as trovoadas caso não exista proteções adequadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 9. Solicite todas as reparações a pessoas qualificadas. Solicitar uma reparação quando o aparelho tenha sido danificado de alguma forma, como quando o cabo de rede ou a ficha está danificada, se derramou líquido ou se tiver caído objetos dentro do aparelho.

Como utilizar o equipamento com segurança

- A tensão da rede deste produto deve ser: 110-230V ~ 50 / 60Hz.
- Não retire a tampa do equipamento sem o desligar da rede elétrica.

Instalação segura

- A temperatura ambiente não deve exceder 45 °C.
- Não coloque o equipamento em locais onde possa estar sujeita a vibrações ou choques fortes.
- Deixe um espaço à volta do equipamento para fornecer ventilação adequada.
- Não coloque sobre o aparelho fontes de chama.

Instruções para a ligação óptica

- Para a ligação óptica será utilizado um cabo de fibra monomodo com conector de tipo SC/APC. Retire a tampa protectora do conector óptico localizado no interior do equipamento, assim como a tampa do conector do cabo monofibra. Realize a ligação do cabo ao equipamento tendo cuidado para alinhar as guias de ambos os conectores, presionando o conector totalmente até ao fundo.
- Tratar com extremo cuidado a extremidade desprotegida dos conectores, uma vez que pequenos arranhões, riscos, impurezas e/ou partículas de sujidade, óleos, gorduras, suor, etc., podem degradar significativamente o sinal.
- Para realizar a limpeza da ponta dos conectores, esfregar (sem exercer pressão) com um pano de limpeza de lentes, que não largue pêlos, humedecido em álcool isopropílico sem aditivos. Antes de realizar a ligação deixe o álcool secar completamente.
- Guardar as coberturas dos conectores e as tampas dos cabos para futuras operações de extração/protecção dos mesmos.
- Coloque sempre as coberturas protectoras nos conectores dos equipamentos quando não estejam ligados a cabos para evitar que o feixe laser possa alcançar os olhos.
- Evite tanto quanto possível a activação do transmissor sem ter a fibra ligada ao referido transmissor.

Precauções de segurança

- A utilização de controlos ou ajustes, assim como a utilização de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem provocar a exposição a radiação perigosa.
- Não utilize os equipamentos de forma que não esteja em conformidade com estas instruções de operação nem sujeita a qualquer condição que exceda as especificações ambientais estipuladas.
- O raio laser não deve ser apontado a outras pessoas e/ou a animais intencionalmente.

Simbologia



Este símbolo indica que o equipamento está em conformidade com os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Para evitar o risco de choque eléctrico, não abra o equipamento.



Este equipamento está em conformidade com os requisitos da marcação CE.



O equipamento possui certificação EAC.

FR Instructions importantes de sécurité

Conditions générales d'installation

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur, type radiateurs, four, poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
6. Ne jamais écraser ou pincer le câble d'alimentation; prendre des précautions particulières avec l'agrafage du câble, les prises secteur et le départ du câble de l'appareil.
7. Utiliser uniquement des compléments/accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il va être longtemps inutilisé.
9. Pour toute réparation, se référer au personnel qualifié. Demander une réparation lorsque l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, avec du liquide, par intrusion d'objets et lorsqu'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.

Comment utiliser le produit en toute sécurité

- La tension d'alimentation de ce produit doit être: 110-230V~ 50/60Hz.
- Ne pas retirer le couvercle du produit, si celui-ci est raccordé au secteur.

Installation sécurisée

- La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.
- Ne pas placer l'appareil dans des lieux où il peut être soumis à de fortes vibrations ou à des chocs.
- Laisser un espace autour de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets à flamme nue, tels que des bougies allumées.

Instructions pour la connexion optique

- Pour la connexion optique, on utilisera un câble à fibre monomode avec connecteur type SC/APC. Ôter le rabat de protection du connecteur optique situé à l'intérieur du matériel, ainsi que le capuchon du connecteur du câble monofibre. Effectuer le branchement du câble au matériel en veillant à bien mettre face à face les guides des deux connecteurs et en poussant le connecteur jusqu'au fond.
- Traiter avec la plus grande prudence l'extrémité non protégée des connecteurs contre les petites éraflures, les frottements, les impuretés et/ou les particules de saleté, d'huiles, de graisses, de sueur, etc... qui peuvent dégrader de manière importante le signal.
- Pour nettoyer l'extrémité des connecteurs, frotter (sans exercer de pression) avec un tissu sans peluches de nettoyage de lunettes, préalablement humidifié avec de l'alcool isopropylique sans additifs. Avant de procéder au branchement, laisser sécher totalement l'alcool.
- Réserver les rabats des connecteurs et les capuchons des câbles pour de futures opérations d'extraction/de protection de ces derniers.
- Placer toujours les rabats de protection aux connecteurs du matériel non branché aux câbles pour éviter que le faisceau laser puisse atteindre les yeux.
- Évitez dans la mesure du possible d'allumer l'émetteur si la fibre n'est pas branchée à ce dernier.

Précautions de sécurité

- Le recours à des contrôles ou des réglages, ainsi que l'utilisation de procédés différents de ceux mentionnés dans ce manuel peut provoquer l'exposition à un rayonnement dangereux.
- N'utilisez pas le matériel de façon non conforme à ces instructions d'opération ou en ne respectant pas les spécifications environnementales spécifiées.
- Le rayon laser ne doit pas viser les personnes et/ou animaux intentionnellement.

Symboles



Ce symbole indique que le produit est conforme aux exigences de sécurité des produits de classe II.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Attention, pour éviter le risque de choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil.



Le produit est conforme aux exigences du marquage CE.



Ce produit est certifié EAC.

IT Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Indicazioni di base per l'installazione

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire le istruzioni.
- Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, termodifusori, stufe, od altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione onde non venga calpestato e schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui esce dall'apparato.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparato durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Fare riferimento a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiato, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, o è caduto.

Funzionamento Sicuro

- Requisiti di alimentazione per questo prodotto sono 110-230V~ 50/60 Hz.
- Non rimuovere il coperchio dall'apparecchio, senza averlo prima scollegato dalla rete elettrica.

Installazione Sicura

- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 45 °C.
- Non posizionare l'apparecchio in un luogo dove possa subire vibrazioni o urti.
- Si prega di consentire la circolazione dell'aria intorno al prodotto.
- Non collocare fiamme libere, come candele accese su o in prossimità del prodotto

Istruzioni per la connessione ottica

- Per la connessione ottica utilizzare un cavo in fibra monomodale con connettore di tipo SC/APC. Rimuovere il coperchio del connettore ottico presente all'interno dell'apparecchio, oltre al cappuccio del connettore del cavo monofibra. Collegare il cavo all'apparecchio facendo attenzione ad abbinare correttamente le guide di entrambi i connettori e premendo il connettore fino in fondo.
- Prestare la massima attenzione alla punta scoperta dei connettori, evitando piccoli graffi, scalfitture, l'ingresso di impurità o particelle di sporco, oli, grassi, sudore, ecc. che possono degradare in maniera considerevole il segnale.
- Per la pulizia, strofinare la punta dei connettori, senza esercitare alcuna pressione, con un panno per la pulizia delle lenti, che non rilasci pelucchi, inumidendolo con alcool isopropilico senza additivi. Prima di effettuare il collegamento, lasciare asciugare completamente l'alcool.
- Conservare i tappi dei connettori e i coperchi dei cavi per le operazioni future di rimozione/protezione degli stessi.
- Posizionare sempre i coperchi sui connettori degli apparecchi che non sono collegati ai cavi per evitare che il laser possa colpire gli occhi.
- Evitare, per quanto possibile, di accendere il trasmettitore senza la fibra collegata a tale trasmettore.

Precauzioni di sicurezza

- L'uso di comandi o regolazioni, così come di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.
- Non utilizzare gli apparecchi in modo non conforme a queste istruzioni di funzionamento, né in qualsiasi altro modo che non rispetti le specifiche ambientali stabilite.
- Il raggio laser non deve essere puntato contro persone e/o animali in modo intenzionale.

Simbologia



Questo simbolo indica che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di sicurezza per le apparecchiature di classe II.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'unità.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti del marchio CE.



Il prodotto è certificato EAC.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Installationsbedingungen

- 1. Lesen Sie die Anweisungen.
- 2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3. Beachten Sie alle Hinweise.
- 4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Herden, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme produzieren.
- 6. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, seien Sie besonders vorsichtig mit Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät gekommen.
- 7. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte(s) Aufsätze/Zubehör.
- 8. Stecken Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden aus.
- 9. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Lassen Sie eine Reparatur durchführen, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet worden ist, Dinge in das Gerät gefallen sind, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder umgefallen ist.

Sichere Verwendung des Gerätes

- Die Spannung dieses Produkts muss 110-230V ~ 50/60 Hz betragen.
- Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Gerätes ohne es vorher vom Strom getrennt zu haben.

Sichere Installation

- Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 45 °C betragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, wo es möglicherweise starken Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Lassen Sie rund um das Gerät ausreichend Platz frei, um eine ausreichende Lüftung zu garantieren.
- Auf dem Gerät dürfen keine offene Feuerquellen wie brennende Kerzen abgestellt werden.

Anleitung für den optischen Anschluss

- Für den optischen Anschluss wird ein Singlemode-Kabel mit Steckertyp SC/APC verwendet. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des optischen Steckers im Inneren des Gerätes sowie die Kappe des Singlemode-Kabelsteckers. Schließen Sie das Kabel an das Gerät an und achten Sie dabei darauf, dass die Führungen beider Stecker einander gegenüber liegen, indem Sie den Stecker ganz hinein drücken.
- Behandeln Sie die ungeschützte Spitze der Stecker mit großer Vorsicht. Kleine Kratzer, Abschlämungen, Verunreinigungen und/oder Schmutzpartikel sowie Reste von Öl, Fett, Schweiß etc. können zu einer beträchtlichen Verschlechterung des Signals führen.
- Zum Reinigen der Spitze des Steckers, reiben Sie diese (ohne Druck auszuüben) mit einem mit Isopropylalkohol (ohne Additive) befeuchteten Linsenputztuch ab. Lassen Sie den Alkohol vor der Installation der Anschlüsse komplett trocknen.
- Bewahren Sie die Steckerabdeckungen und Kabelkappen zur späteren Entnahme/Schutz derselben auf.
- Versehen Sie die Stecker der Geräte, die nicht an Kabel angeschlossen sind, immer mit Schutzabdeckungen, um Schädigungen der Augen durch den Laserstrahl zu verhindern.
- Schalten Sie möglichst den Sender nicht an, wenn die Faser nicht an diesen angeschlossen ist.

Sicherheitsvorschriften

- Eine Verwendung anderer Steuer- und Justiereinrichtungen oder Verfahrensweisen, als in dieser Bedienungsanleitung angegeben, kann zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.
- Verwenden Sie die Geräte nur gemäß dieser Bedienungsanleitung und nur unter Einhaltung der vorgeschriebenen umweltbezogenen Spezifikationen.
- Der Laserstrahl darf nicht absichtlich auf Personen und/oder Tiere gerichtet werden.

Symbole



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II erfüllt.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Nicht öffnen.



Das Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung.



Das Produkt entspricht der EAC-Zertifizierung.

PL Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne warunki instalacji

- 1. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- 2. Zachowaj instrukcję.
- 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- 4. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- 5. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- 6. Nie depcz i nie ściąkaj kabla sieciowego. Zachowaj szczególną ostrożność przy zastosowaniu złączy, gniazdek oraz gniazd wychodzących z urządzenia.
- 7. Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- 8. Urządzenie to należy odłączyć podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
- 9. Wszelkie naprawy powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel. Należy oddać urządzenie do naprawy jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. gdy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, gdy urządzenie zostało zalane cieczą lub niepożądane ciała stałe dostały się do wewnętrzurządzenia, gdy urządzenie nie działa normalnie lub gdy urządzenie zostało zniszczone w wyniku upadku.

Jak bezpiecznie korzystać z urządzenia

- Zasilanie urządzenia: 110-230V~ 50/60Hz.
- Nie ściągaj obudowy z urządzenia przed odłączeniem go od sieci.

Bezpieczna instalacja

- Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45 °C.
- Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie może ono być narażone na silne wibracje i uderzenia.
- Zapewnij możliwość swobodnej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu obiektów z otwartym ogniem, takich jak np. zapalonej świec.

Wskazówki dotyczące podłączenia optycznego

- W celu wykonania podłączenia optycznego należy użyć światłowodu jednomodowego z wtyczką typu SC/APC. Zdjąć pokrywę ochronną z wtyczki optycznej znajdującej się wewnątrz urządzenia, a także zatyczkę z wtyczki światłowodu. Podłączyć kabel do urządzenia. Należy zwrócić uwagę na dopasowanie obu wtyczek, wciskając wtyczkę do końca.
- Z najwyższą ostrożnością chronić nieosłoniętą końcówkę wtyczek przed zadrapaniem, zarysowaniem, zabrudzeniem i/lub częsteczkami brudu, oleju, smaru, potu itp., ponieważ mogą w znaczny sposób osłabić jakość sygnału.
- Końcowki wtyczek należy czyścić wycierając je szmatką do czyszczenia soczewek, która nie pozostawia śladów. Szmatkę należy zwilżyć alkoholem izopropylowym bez dodatków. Przed podłączeniem należy pozostawić alkohol do całkowitego wyschnięcia.
- Zachować pokrywy wtyczek i zatyczki światłowodów do późniejszych czynności związanych z wyciąganiem/zabezpieczeniem tych elementów.
- Zawsze należy umieszczać pokrywy ochronne na wtyczkach urządzeń, które nie są podłączone do światłowodów celem zabezpieczenia oczu przed wiązką lasera.
- Na ile jest to możliwe należy unikać włączania nadajnika, jeśli światłowód nie jest do niego podłączony.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Stosowanie kontroli, regulacji lub procedur innych niż te opisane w niniejszej instrukcji może spowodować ekspozycję na działanie niebezpiecznego promieniowania.
- Nie używa urządzeń w sposób niezgodny z instrukcją obsługi ani w warunkach wykraczających poza określone specyfikacje.
- Promień lasera nie może być świadomie kierowany na osoby i/lub zwierzęta.

Symboli



Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń klasy II.



W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać urządzenia.



Urządzenie spełnia wymagania oznaczenia CE.



Produkt posiada certyfikat EAC.

Важные инструкции по технике безопасности

Общие правила установки

- 1. Прочтите данные инструкции.
- 2. Сохраните данные инструкции.
- 3. Соблюдайте необходимые меры предосторожности.
- 4. Строго следуйте всем инструкциям.
- 5. Не устанавливайте устройство вблизи от источников тепла, излучающих тепло, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители).
- 6. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, соблюдайте особую осторожность в местах его соединения с вилкой, в местах его входа в устройство и при использовании розеток.
- 7. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
- 8. Отключайте устройство от сети во время гроз и молний или же если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- 9. Для ремонтов обращайтесь к специалистам специализированных сервис центров.
Отдайте устройство в ремонт, если оно повреждено каким-либо образом, например, когда повреждены шнур питания или вилка, когда в устройство попала жидкость или посторонние предметы, если оно подвергалось падению, воздействию дождя или влаги или не работает нормально.

Безопасное использование оборудования

- Требования к электропитанию устройства: 110-230 В ~ 50/60 Гц.
- Не снимайте крышку оборудования без его отключения от сети.

Безопасная установка

- Температура окружающей среды не должна превышать 45°C.
- Не устанавливайте оборудование в местах с сильной вибрацией или тряской.
- Для обеспечивания правильной вентиляции устройства оставьте вокруг него свободное пространство.
- Не ставьте на устройство источников с открытым пламенем, например зажженные свечи.

Инструкция для оптических подключений

- Для оптического соединения кабеля с одномодовым волокном используется кабель с коннекторами типа "SC/APC". Снимите защитную заглушку с оптического коннектора на передней панели устройства, и колпачок на разъеме одномодового волокна кабеля. Подключите кабель к устройству, аккуратно совместив направляющие обоих разъемов, не нажимая на разъем.
- Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить незащищенные концы соединителей, - мелкие царапины, загрязнения и/или частицы грязи, масла, жира, пот и т.д. могут значительно повлиять на качество сигнала.
- Очистите концы коннекторов, для этого аккуратно протрите безворсовой тканью для чистки волокна, слегка смоченной изопропиловым чистым спиртом. Убедитесь, что спирт испарился полностью перед подключением.
- Держите заглушки разъемов и колпачки кабелей в надежном месте на случай, если они понадобятся в будущем.
- Всегда одевайте защитные колпачки на коннекторы, к которым не подключены устройства для предотвращения повреждения глаз лазером.
- Избегайте, по мере возможности, включения передатчика без подключенного оптоволоконного кабеля.

Меры предосторожности

- Использование управления или регулировок или других действий, отличных от указанных в настоящем руководстве может привести к воздействию вредного излучения.
- Не используйте оборудование не в соответствии с инструкциями по эксплуатации и в неприемлемых условиях окружающей среды.
- Избегайте попадания лазерного луча на людей и животных.

Символы



Этот символ означает, что устройство отвечает требованиям безопасности для оборудования класса II.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Во избежание поражения электрическим током не открывать устройство.



Устройство отвечает требованиям CE.



Устройство отвечает требованиям ЕАС.

Características técnicas / Technical Characteristics / Características técnicas / Caractéristiques techniques /

Прямой канал	Kanal bezpośredni	Canale diretto	Canal direct
Оптическая фаза	Etap optyczny	Fase ottica	Étape optique
Длина волны	Długość fali	Lunghezza d'onda	Longueur d'onde
Возвратн. оптич. потери	Straty optyczne zwrotne	Attenuazione di riflessione ottica	Pertes de retour optiques
Вх. оптич. режим (реком.)	Zakres wejścia optycznego (zalecany)	Intervallo di ingresso ottico (consigliabile)	Rang d'entrée optique (recommandé)
Макс. вх. опт. пост. уровень	Poziom maks. stałego wejścia optycznego	Livello massimo di ingresso ottico permanente	Niveau maximal d'entrée optique permanent
Оптич. устройство	Urządzenie optyczne	Dispositivo ottico	Element optique
Оптич. коннектор	Wtyczka optyczna	Connettore ottico	Connecteur optique
Фаза ВЧ	Etap RF	Fase RF	Étape RF
Частотный диапазон	Zakres częstotliwości	Intervallo di frequenza	Rang de fréquence
Импеданс	Impedancja	Impedenza	Impédance
Возвр. потери на вых. ВЧ	Straty zwrotne na wyjściu RF	Attenuazione di riflessione nell'uscita RF	Pertes de retour à la sortie RF
Аттенюатор межфазн. (шаг 2 дБ)	Tłumik sygnału między etapami (krok 2dB)	Attenuatore tra fasi (passaggio 2dB)	Atténuateur entre étapes (étape 2dB)
Эквалайзер	Korektor	Equalizzatore	Égaliseur
Неравномерность	Plaskość	Planarità	Planicité
Вых. уровень 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Poziom na wyjściu 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Livello di uscita 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Niveau de sortie 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)
Вых. ур. DIN VDE0855/12	Poziom na wyjściu DIN VDE0855/12	Livello di uscita DIN VDE0855/12	Niveau de sortie DIN VDE0855/12
C/N для аналог. каналов ⁽¹⁾	C/N dla kanałów analogowych ⁽¹⁾	C/N per canali analogici ⁽¹⁾	C/N pour chaînes analogiques ⁽¹⁾
Тест в корпусе, внутрен.	Test, wewnętrzny w skrzynce	Test, all'interno dell'alloggiamento	Test, intérieur dans le coffret
Коннектор ВЧ	Wtyczka RF	Connettore di RF	Connecteur de RF

Caratteristiche tecniche / Technische Merkmale / Dane techniczne / Технические характеристики

Canal Directo	Direktkanal	Canal Directo	Foward Channel	231201 (ON1216WV)	
Etapa óptica	Optische Phase	Etapa Óptica	Optical Stage		
Comprimento de onda	Wellenlänge	Longitud de onda	Wavelength	nm	1200 ... 1600
Perdas de retorno ópticas	Optische Reflexionsdämpfung	Pérdidas de retorno ópticas	Optical return loss	dB	-40
Intervalo de entrada óptica (recomendado)	Optischer Eingang (empfohlen)	Rango de entrada óptico (aconsejable)	Optical input range (recomended)	dBm	-10 ... +2
Máximo nível de entrada óptica permanente	Max. permanentes optisches Eingangsniveau	Máximo nivel de entrada óptico permanente	Maximum permanent optical input level	dBm	+4
Dispositivo optico	Optisches Gerat	Dispositivo óptico	Optical device	type	InGaAs pin photodiode
Conector óptico	Optischer Stecker	Conector óptico	Optical Connector	type	SC/APC
Etapa RF	RF-Phase	Etapa RF	RF Stage		
Intervalo de frequênciа	Frequenzbereich	Rango de frecuencia	Frequency range	MHz	45 ... 862 950 ... 2150
Impedância	Impedanz	Impedancia	Impedance	Ohm	75
Perdas de retorno na saída RF	Reflexionsdämpfung am RF-Ausgang	Pérdidas de retorno en la salida RF	RF output return loss	dB	>10 >7,5
Atenuador entre etapas (passo 2dB)	Phasendämpfer (Schritt 2dB)	Atenuador inter-etapas (paso 2dB)	Inter stage attenuator (step 2dB)	dB	0 ... 18 0 ... 18
Equalizador	Equalizer	Ecualizador	Equaliser	dB	0, 3, 6 0, 5, 10
Planicidade	Frequenzgang	Planicidad	Flatness	dB	±2 ±3
Nível de saída 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Ausgangsniveau 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Nivel de salida 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	Output level 42 CH Cenelec ⁽¹⁾ (CSO >60 dB) (CTB >60 dB)	dBµV	110 -
Nível de saída DIN VDE0855/12	Ausgangsniveau DIN VDE0855/12	Nivel de salida DIN VDE0855/12	Output level DIN VDE0855/12	dBµV	- 120
C/N para canais analógicos ⁽¹⁾	C/N für Analogkanäle ⁽¹⁾	C/N para canales analógicos ⁽¹⁾	C/N for analogue channels ⁽¹⁾	dB	>50
Teste, interior da caixa	Innentest im Gehäuse	Toma test, en el interior	Test socket, inside	dB	-25 -27
Conector de RF	RF-Stecker	Conector de RF	RF Connector	type	5/8 entry fitting with F adapter

Общие	Ogólne	Informazioni generali	Général
Напряжение питания	Napięcie zasilania	Tensione di alimentazione	Tension d'alimentation
Частота в сети	Zakres częstotliwości sieci	Intervallo frequenza rete elettrica	Bande passante
Макс. ток	Maksymalne natężenie	Corrente massima	Courant maximal
Макс. мощность	Pobór mocy	Potenza massima	Puissance maximum
Материал корпуса	Material skrzynki	Materiale dell'alloggiamento	Matériel du coffret
Вход сетевого шнура	Wejście przewodu zasilającego	Ingresso cavo di rete	Entrée du cordon d'alimentation
Вход оптического волокна	Wejście światłowodu	Ingresso in fibra ottica	Entrée fibre optique
Рабочая температура	Zakres temperatury roboczej	Margine di temperatura di funzionamento	Marge de température de fonctionnement
Размеры	Wymiary (długość x wysokość x głębokość)	Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (Long. x Larg. x H)
Вес	Waga	Peso	Poids
Индекс защиты	Stopień ochrony	Livello di protezione	Indice de protection

(1) Medidas realizadas con un 233306 (modo CAG). Nivel de RF en la entrada del transmisor 85dB μ V por canal (42 ch's CENELEC) y con una potencia óptica a la entrada del receptor de +0 dBm.

(1) Measures taken with 233306 (AGC mode). RF level at the transmitter input 85 dB μ V per channel (42 ch's CENELEC) and +0 dBm optical power at the receiver input.

(1) Medidas realizadas com um 233306 (modo AGC). Nível RF na entrada do transmissor de 85dB μ V por canal (42 ch's CENELEC) e potência óptica à entrada dp receptor de +0 dBm.

(1) Mesures réalisées avec un 233306 (mode AGC). Niveau RF égal à 85dB μ V par canal à l'entrée du récepteur optique (42 ch's CENELEC), avec une puissance optique de +0 dBm sur l'entrée du récepteur.


Geral	Allgemein	General	General	231201 (ON1216WV)	
Tensão de alimentação	Spannungsversorgung	Tensión de alimentación	Supply voltage	V~	110 - 230
Frequencia da rede	Netzfrequenz	Frecuencia de red	Mains frequency range	Hz	50/60
Corrente máxima	Maximaler Strom	Corriente máxima	Maximum current	mA	300
Potência máxima	Max. Leistung	Potencia máxima	Maximum power	W	16.5
Material da caixa	Gehäusematerial	Material del cofre	Housing material	type	Al
Entrada do cabo de alimentação	Netzkabeleingang	Entrada cable de red	Mains cord input	type	PG-7
Entrada de fibra óptica	LWL-Eingang	Entrada fibra óptica	Optical fiber input	type	PG-13,5
Margem de temperatura de operação	Betriebstemperaturbereich	Margen T ^a de funcionamiento	Operating temperature	°C	-5 ... +45
Dimensões (L x A x F)	Abmessungen (B x H x T)	Dimensiones (L x A x F)	Dimensions (L x H x W)	mm	232 x 90 x 140
Peso	Gewicht	Peso	Weight	g	1825
Índice de protecção	Schutzindex	Índice de protección	Index of protection		IP65

(1) Misure realizzate con 233306 (modalità AGC). Livello RF nell'ingresso del trasmittitore 85dB μ V per canale (42 ch's CENELEC) e con una potenza ottica all'ingresso del ricevitore di +0 dBm.

(1) Die Messungen wurden mit 233306 gemacht (AGC-Modus). Der HF-Eingangsspeigel liegt bei 85 dB μ V pro Kanal (42 ch's CENELEC) und der optische Empfänger hat eine Eingangsleistung von +0 dBm.

(1) Pomiary wykonane za pomocą nr kat. 233306 (Tryb AGC). Poziom RF na wejściu nadajnika: 85dB μ V na kanał (42 ch's CENELEC), moc optyczna na wejściu odbiornika: +0 dBm.

(1) Измерения сделаны на передатчике 233306 (Режим АРУ). Входной ВЧ уровень 85 дБмВ на канал (42 ch's CENELEC) и входная оптическая мощность приемника +0 дБм.



- 1.- Indicadores de nivel de potencia óptica en la entrada.
- 2.- Indicador de alimentación OK.
- 3.- Atenuador RF.
- 4.- Alimentación.
- 5.- Equalizador RF.
- 6.- Red 110-230V~
- 7.- Toma de tierra.
- 8.- Test.
- 9.- Salida RF.
- 10.- Entrada óptica RX.
- 11.- Atenuador SAT.
- 12.- Equalizador SAT.
- 13.- Entrada óptica.

- 1.- Optical input power level indicators.
- 2.- Power indicator OK.
- 3.- RF Attenuator.
- 4.- Power supply.
- 5.- RF Equaliser.
- 6.- Mains 110-230V~
- 7.- Earthing.
- 8.- Test.
- 9.- RF output.
- 10.- RX optical input.
- 11.- SAT Attenuator.
- 12.- SAT Equaliser.
- 13.- Optical input.

- 1.- Indicadores de nível de potência óptica na entrada.
- 2.- Indicador de alimentação OK.
- 3.- Atenuador RF.
- 4.- Alimentação.
- 5.- Equalizador RF.
- 6.- Corrente eléctrica 110-230V~
- 7.- Ligação de terra.
- 8.- Teste.
- 9.- Saída RF.
- 10.- Entrada óptica RX.
- 11.- Atenuador SAT.
- 12.- Equalizador SAT.
- 13.- Entrada óptica.

- 1.- Indicateurs du niveau de puissance optique à l'entrée.
- 2.- Fonctionnement de l'alimentation.
- 3.- Atténuateur RF.
- 4.- Alimentation.
- 5.- Égaliseur RF.
- 6.- Réseau 110-230V~
- 7.- Prise de terre.
- 8.- Test.
- 9.- Sortie RF.
- 10.- Entrée optique RX
- 11.- Atténuateur SAT.
- 12.- Égaliseur SAT.
- 13.- Entrée optique.

- 1.- Indicatori del livello di potenza ottica in ingresso.
- 2.- Indicatore dell'alimentazione OK.
- 3.- Attenuatore RF.
- 4.- Alimentazione.
- 5.- Equalizzatore RF.
- 6.- Rete 110-230V~
- 7.- Presa di terra.
- 8.- Test.
- 9.- Uscita RF.
- 10.- Ingresso ottico RX
- 11.- Attenuatore SAT.
- 12.- Equalizzatore SAT.
- 13.- Ingresso ottico.

- 1.- Anzeiger des übertragenen optischen Reflexions Leistungspegel.
- 2.- Indikator für Speisepannung OK
- 3.- RF-Dämpfung.
- 4.- Spannungsversorgung.
- 5.- RF-Equalizer.
- 6.- Netz 110-230V~
- 7.- Erdungsanschluss.
- 8.- Test.
- 9.- RF-Ausgang.
- 10.- Optischer Eingang RX
- 11.- SAT-Dämpfung.
- 12.- SAT-Equalizer.
- 13.- Optischer Eingang.

- 1.- Wskaźniki poziomu mocy optycznej na wejściu.
- 2.- Wskaźnik zasilania OK.
- 3.- Tłumik sygnału RF.
- 4.- Zasilanie.
- 5.- Korektor RF.
- 6.- Red 110-230V~
- 7.- Uziemienie.
- 8.- Test.
- 9.- Wyjście RF.
- 10.- Wejście optyczne RX
- 11.- Tłumik sygnału SAT.
- 12.- Korektor SAT.
- 13.- Wejście optyczne.

- 1.- Индикаторы уровня оптической мощности на входе SAT-IF.
- 2.- Индикатор питания OK.
- 3.- Аттенюатор RF.
- 4.- Питание.
- 5.- Эквалайзер RF.
- 6.- Сеть 110-230В~
- 7.- Заземление.
- 8.- Тест.
- 9.- Выход ВЧ.
- 10.- Оптический вход приемника.
- 11.- Аттенюатор SAT-IF.
- 12.- Эквалайзер SAT-IF.
- 13.- Оптический вход.

Televés, S.A.U., CIF: A15010176, Rúa Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. SPAIN.

tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).

European technology **Made in Europe**

The logo consists of the words "Made in Europe" in a bold, sans-serif font. The letter "i" has a small star above it, and the letter "E" has a small star above it. There are also stars positioned between the letters "in" and "Europe".

Fabricante / Manufacturer / Fabricante / Fabricant / Produttore / Hersteller / Producent / Издатель:
Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Spain www.televes.com

