



Componenti comuni A/V: Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

R859

ELVOX Videocitofonia / Ricambi videocitofonia / Componenti comuni A/V /

Altro A/V

Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510,
completo di cavo spiralato, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Dispositivo per impianto videocitofonico
- **Tecnica di installazione:** Altro
- **Materiale:** Altro
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Altro

- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Larghezza:** 0,00 mm
- **Altezza:** 0,00 mm
- **Profondità:** 0,00 mm
- **Numero moduli DIN:** 0

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352706750
Q.tà	1 NR
Dim.	20,6x8,5x6 [cm]
Peso	256,37 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).