

MASCHERE DI FORATURA MFB50-63


per sbarre flessibili isolate

Per una agevole ed economica operazione di foratura, consigliamo l'utilizzo di due maschere di foratura tipo MFB 13-40 e tipo MFB 50-63; queste, compattando e posizionando in modo corretto il pacco lamellare rispetto alle dime

di foratura permettono di ottenere con operazioni molto semplici fori perfettamente in asse con le sbarre.

Tutte le maschere di foratura offrono la possibilità di effettuare fori di Ø 8, 10, 12 mm.

Si consiglia di non togliere l'isolante prima della foratura.



MASCHERE DI FORATURA **MFB50-63**

