



i

GEWISS



+39 035 946 111

8.30-12.30

14.00-18.00

lunedì - venerdì

monday - friday



+39 035 946 260

24 h



sat@gewiss.com

www.gewiss.com

IT	AVVERTENZA	AR	تحذير	BE	ПАПЯРЭДЖАННЕ
----	------------	----	-------	----	--------------

In relazione alla vasta gamma di lampade LED disponibili sul mercato e alle loro continue evoluzioni tecnologiche, si potrebbero verificare comportamenti anomali durante l'utilizzo del dimmer (es: sfarfallii, luminosità residua, etc.). Tali situazioni non necessariamente sono da imputare ad un malfunzionamento del dimmer, ma potrebbero dipendere dalle caratteristiche intrinseche delle lampade a LED. Pertanto, in questi casi, si prega di contattare il servizio assistenza tecnica di Gewiss.

المتوفرة في السوق، LED نظراً للنطاق الواسع للميزات وتغطتها التقنية المتواصل، قد توجّه استخدام مفاتيح التحكم (مثل الارتعاش والسطوع المتغير، الخ.) لا تشير هذه الآثار بالضرورة إلى مشكلة يعاني منها الـLED. بدل ذلك في مثل هذه الحالات اتصل بـGewiss.

BG	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	CS	ДŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	DA	ADVARSEL
----	----------------	----	---------------------	----	----------

Като се вземе предвид широката гама LED лампи, предлагани в Търговската мрежа, и тяхното непрекъснато техноложко подобряние, е възможно да се наблюдават необычайни ефекти при използване на димера (напр. трептение, остаточна яркост и др.). Тези ефекти не означават непременно, че има проблем с димера; те може да се дължат на свойствените характеристики на LED лампите. Следователно в такива случаи Ви молим да се свържете с отдела за техническо съдействие на Gewiss.

S ohledem na široký sortiment na trhu dostupných světelných zdrojů LED a jejich neustálý původně technologický vývoj může při používání strmáče docházet k neobvyklým reakcím (např. třepotavé blikání, přítomnost zbytkového jasu). Tyto projevy lze, etc. Disse forhold kan ikke nødvendigvis nedsætte nutrøligheden vedrøringen af strimråret, men kan afhænge af lysdiodelampernes egenskaber. Kontakt derfor venligst den tekniske assistance hos Gewiss i sådanne tilfælde.

DE	HINWEIS	EL	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	EN	WARNING
----	---------	----	---------------	----	---------

Angesichts des umfangreichen, am Markt erhältlichen LED-Leuchtenangebots und der ständigen Weiterentwicklungen, können normale Verhaltensweisen bei der Verwendung des Dimmers auftreten (es: Flimmern, Restleuchtkraft, usw.). Diese Situationen muss nicht immer eine Fehlfunktion des Dimmers zugrunde liegen, es könnte auch an den LED-Leuchten selbst liegen. Bitte kontaktieren Sie deshalb in diesen Fällen den technischen Kundendienst von Gewiss.

Σχετικά με την ευρεία γκάμα λαμπτήρων LED που διατίθεται στην αγορά και τη συνεχή τεχνολογική τους εξέλιξη, ενδέχεται να εμφανιστεί με φυσιολογικούς συμπειρόφορους κατά τη χρήση του ριθμούτη έντασης φωτισμού (π.χ.: τρεμοτάπαυση, υποελεύθερη φωτιστικότητα κ.λπ.). Τέτοιες καταστάσεις δεν φέρουν αναγκαία, αλλά μπορεύουν να εξαρτώνται από τη συγενεία χαρακτηριστικά των λαμπτήρων LED. Ως οι τούποι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Gewiss.

ES	ADVERTENCIA	ET	HOIATUS	FI	VAROITUS
----	-------------	----	---------	----	----------

Debido a la amplia gama de lámparas LED disponibles en el mercado y a su continua evolución tecnológica, se podrían presentar comportamientos irregulares durante el uso del dímero (por ej: destellos, luminosidad residual, etc.). Dichas situaciones no necesariamente significan un fallo del dímero, sino que podrían depender de las características intrínsecas de las lámparas de LED. Por lo tanto, en estos casos, contactar con el servicio de asistencia técnica de Gewiss.

Tuleneltav sellest, et turul on saadaval väga tulenevalt sellest, et turul on saadaval väga palju erinevaid LED-lampi ja nende tehnoloogia pidevalt areneb, võib häärdi tälitusese tavatuid nähtusi (nt vilkumine, järelhelingus jne) esineda. See ei tähenda tingimata, ja häärdi on rikkis dímer (por ej: destellos, luminosidad residual, etc.). Sellised ilmingud võivad tuleneda LED-lampidele un dímeri, siin kõrgeks saab olla mõistustest. Taolistel juhtudel palume läbi ühendust võtta ettevõtte Gewiss tehniline toega.

FR	AVERTISSEMENT	GA	RABHADH	HR	UPOZORENJE
----	---------------	----	---------	----	------------

Vu la large gamme de lampes à LED disponibles sur le marché et leur évolution technologique constante, des défauts pourraient se vérifier lors de l'utilisation des variateurs d'intensité lumineuse (par exemple : papillotements, luminosité résiduelle, etc.). Cette situation n'est pas nécessairement due à un dysfonctionnement du variateur, mais pourrait être due aux caractéristiques intrinsèques des lampes à LED. Dans ce cas, contacter le service d'assistance technique de Gewiss.

I bhfianaise an réimse leathaná lampáí LED atá ar fáil an ar margadh, agus a bhfarbait leanúnach neamhghráchá nuair a úsáidtear an maolaitheoir (m. sh. an solas ag preabhadh, gile iarmharach, srl.). Ní gá go dtugann a héifeachtal sin le fios go bhfull feadfar go dtarlóidh siad mar gheall ar bhunréithe na lampai LED. Sna cásanna sin, mar sin, iarrtar ort dul i dtéagmháil le seirbhís tacfaochta teicniúla Gewiss.

HU	FIGYELMEZTETÉS	KK	ECKEPETY	LT	ISPĖJIMAS
----	----------------	----	----------	----	-----------

Mivel a piacnak kapható számtalan LED lámpa kapható, és technológiailag folyamatosan fejlődnek, a dimmer használata során rendellenes működést tapasztalhat (pl.: villzódás, utóvilágítás stb.). Ezek a helyzetek nem szükségképpen a dimmer hibás működését tükröznek össze, hanem a LED-es lámpák belső tulajdonságaitól függhetnek. Ezért ezekben az esetekben forduljon a Gewiss szakszervizéhez.

Нарынка жарықидоты шамдардың алуан түрлөр сатылатындының және технологиялық эволюцияның карының дамып жатканын ескеңкөм, диммерди пайдалану барысында қандай да бір аномальді реакцияны тузы мүмкін (маселен, жылтырылғып, кандық жарық жыныс тб.). Бул ефектілер мендиңде түрде диммерде ақару барып білдіредей алмаймыз; олар жарықидоты шамдарға тен касиеттердің асерінен тузылдыру мүмкін. Бул жағдайда, Cire Gewiss техникалық колдуя қызметіне жүгінгө кенес береміз.

LV	BRĪDINĀJUMS	MT	TWISSIJA	NL	WAARSCHUWING
	Nemot vērā plašo tirgū pieejamo LED spuldžu kāstu un to tehnoloģisko attīstību, var rasties dažas neparastas reakcijas, lietot spilgtuma regulētāju (piem., mīrgošana, atlikušais spilgtuma utr.). Šie efekti ne vienmēr norāda uz spilgtuma regulētāja traucējumu; tos var izraisīt LED spuldžiem raksturīgas išašības. Tadēļ sājos gadījumos lūdzam saziņāties ar Gewiss tehniskās pārīdības dienestu.		Fid-dawl tal-ghażla vasta ta' bozoz LED disponibbi fis-sud, u l-evoluzzjoni teknoloġika kontinwa tagħhom, jista' jkun hemm reazzjonijiet mhux normali meta wieħed juza d-dimmer (pereżempju abnormali gedrag opentreten während der Nutzung von Dimmern). Dawn l-effetti ma dimmer (bijv. geflikker, resterende helderheit, jindikawx neċċessarjament problema bid-dimmer; enz.). Deze situacijes jispiċċi tħalli jaġi wiċċiha minn ġewiss. Dawk hawn il-bozoz LED. Għalhekk f'dawn il-kazijiet, inti wiċċiha minn ġewiss. In dese gevallen wordt dus aanbevolen om teknika ta' ġewiss.		Met betrekking tot het uitgebreide assortiment van LED-lampen die beschikbaar zijn op de markt en hun voortdurende technologische evoluties, kan dit leiden tot ongewone reacties, zoals flitsen, overblijvende helderheid, etc. Deze situaties kunnen echter niet altijd wijzen op een defect van de dimmer. Ze kunnen ook door specifieke eigenschappen van LED-lampen veroorzaakt worden. Daarom wordt u aangemoedigd contact op te nemen met de technische dienst van Gewiss.

NO	ADVARSEL	PL	UWAGA	PT	ADVERTÊNCIA
	På grunn av det brede spekteret av LED-lamer som er tilgjengelige på markedet og deres kontinuerlige teknologiske utvikling, kan det oppstå uregelmessig oppførsel ved bruk av dimmeren (for eksempel: flimring, gjenværende lysstyrke, osv.). Disse situasjonene skyldes ikke nødvendigvis funksjonstilfei ved dimmeren, men kan komme av egenskaper ved LED-lamperne. Vi ber dere derfor i disse tilfellene ta kontakt med den tekniske kundeservicen til Gewiss.		W związku z szeroką gamą żarówek LED dostępnymi na rynku i ich ciągłym rozwojem technologicznym, może wystąpić nienormalne działanie w trakcie użycia sterownika (np.: migotanie, jasność resztowa itd.). Takie sytuacje niekoniecznie wynikają ze złego działania sterownika, ale mogą zależeć od rzeczywistej jego charakterystyki żarówki LED. Dlatego w takich przypadkach prosimy skontaktować się z serwisem lampa LED. Portento, nestes casos, contacte o serviço de assistência técnica da Gewiss.		Em relação à ampla gama de lâmpadas LED disponíveis no mercado é à sua contínua evolução tecnológica, poderiam ocorrer comportamentos não típicos durante a utilização do regulador (ex: miopia, jasność resztowa itd.). Estas situações não se devem necessariamente a um problema no regulador, mas poderiam ser causadas pelas características da própria lâmpada LED. Portanto, nestes casos, contacte a assistência técnica da Gewiss.

RO	AVERTISMENT	RU	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	SK	VÝSTRAHA
	Ayând în vedere gama largă de lămpi cu LED disponibile pe piață și evoluția tehnologică continuă a acestora, pot apărea unele reacții anormale la utilizarea regulatorului de intensitate (de exemplu, palpită, luminozitatea reziduală etc.). Aceste efecte nu indică neapărat o problemă a regulatorului de intensitate; acestea pot fi cauzate de caracteristicile inerente ale lămpilor cu LED. Prin urmare, în aceste cazuri vi se cere să contactați serviciul de asistență tehnică din cadrul ġewiss.		Ввиду присутствия на рынке большого разнообразия светодиодных ламп и их постоянного технического совершенствования, при использовании диммера возможно аномальное поведение лампы (например, мерцание, остаточное свечение и т.п.). Такие ситуации не обязательно свидетельствуют о неисправности диммера — они могут быть вызваны характеристиками самой светодиодной лампы. В таких случаях просим вас обращаться в службу технической поддержки ġewiss.		Vzhľadom na široký sortiment LED žiaroviek dostupných na trhu a ich pokračujúci technologický vývoj môžu pri používaní striedavca nastáť určité abnormálne reakcie (napr. blikanie, zvyšková jasnosť atď.). Tieto efekty nemusia naznačovať problém so striedavcom; môžu byť spôsobené výnimočnými vlastnosťami LED žiaroviek. Preto sa v takýchto prípadoch obráťte na službu technickej pomoci ġewiss.

SL	OPOZORILO	SV	VARNING	TR	UYARI
	Glede na dejstvo, da je na tržišču na voljo široka ponudba LED sijalk in se slednje stalno tehnološko razvijajo, se lahko med uporabo zatemnitve pojavijo nepravilnosti delovanja (npr.: utripanje, preostalo svetlobo itd.). Takočne nepravilnosti niso nujno posledica slabega delovanja zatemnilnika, temveč so lahko odvisne od bistvenih lastnosti LED sijalk. Zato vas prosimo, da se v teh primerih obrnete na službo za tehnično pomoč ġewiss.		Avseende det stora utbudet av LED-lampor som finns på marknaden och deras ständiga tekniska utveckling kan det inträffa en avvikande funktion när dimmern används (t.ex: flimmer, restljus osv.). Tepkiler söz konusu olabilir (örn. titreme, artık Sådana situerationer behöver inte vara orsakade av parlaklık vs.). Bu etkiler kesin olarak bir kararlılık felaktig funktion av dimmern, utan kan även bero sorununa işaret etmez; LED lambaların kendine has på LED-lampornas inneboende egenskaper. İ så fall özellikleinden de kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla ber vi er därfor att kontakta Gewiss tekniska service. Bu gibi durumlarda Gewiss teknik yardım servisine ber vi er därfor att kontakta Gewiss teknika service. Bu gibi durumlarda Gewiss teknik yardım servisine başvurmanız istenir.		

ZH	警告
	鉴于市场上供应的LED灯种类繁多，且技术不断发展，因此使用调光器时可能出现一些异常反应（如闪烁、残余亮度等）。这些并不一定意味着调光器有问题：可能是由于LED灯的固有特性引起。因此，在这些情况下，请您联系Gewiss技术支持服务部门。

## GEWISS S.p.A.

Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy  
 Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270  
 qualitymarks@gewiss.com - www.gewiss.com