

KIT MONTAGGIO FIBER FAST

FIBER FAST MOUNTING KIT



GW 38 336

KIT MONTAGGIO FIBER FAST <i>FIBER FAST MOUNTING KIT</i> x 8	SALVIETTA PULIZIA CONNETTORE <i>CONNECTOR CLEANING TOWEL</i> x 4	DISPOSITIVO DI SGANCIO <i>RELEASE TOOL</i> x 1
--	---	---

AVVERTENZE IMPORTANTI/IMPORTANT WARNINGS:


- SEGUIRE SCRUPolosAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PASSO-PASSO. IN CASO DI DUBBI CONTATTARE IL SAT (SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA) DI GEWISS (VEDERE RIFERIMENTI PAGINA 4).
- TAKE NOTE TO FOLLOW CAREFULLY ALL THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP. IF IN DOUBT, CONTACT THE GEWISS SAT (TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE - SEE REFERENCES ON PAG. 4)



PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DEL CONNETTORE FIBER FAST


FIBER FAST CONNECTOR REPLACING PROCEDURE

1.




TAPPO DI PROTEZIONE FERULA
FERRULE PROTECTION CAP


2.




3.



4.




5.







6.




7.



8.




9.



10.




11.




DISACCOPIARE CON UN MOVIMENTO
ROTATORIO L'ELEMENTO BIANCO ANTERIORE
DEL CORPO INTERNO DEL CONNETTORE.

*DISCONNECT THE FRONT WHITE
ELEMENT OF THE INTERNAL COMPONENT
OF THE CONNECTOR WITH A ROTATORY
MOVEMENT.*


12.




13A.




13B.



14.



15.



16.



ELIMINARE TUTTI I COMPONENTI APPENA SMONTATI ED ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONNETTORIZZAZIONE UTILIZZANDO UN NUOVO KIT DI MONTAGGIO. SEGUIRE QUANTO RIPORTATO SUI FOGLI ISTRUZIONI DEI CAVI/BRETTELLE FIBER FAST.

ELIMINATE ALL COMPONENTS JUST DISASSEMBLED AND RUN AGAIN CONNECTORIZATION USING A NEW MOUNTING KIT. FOLLOW THE INFORMATION ON THE INSTRUCTION SHEETS OF THE FIBER FAST CABLES/PATCHES.

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

SAT



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com