


Montageanleitung / Assembly instruction
EPIC® H-A 3 MAGSV ZW


1

Montageausschnitt
 Panel cut-out



2

Kabelverschraubung anschliessen
 Mount a cable gland




Gegenhalten mit SW23 (nur M20)
 Counterhold with SW23 (only M20)



Siehe Montageanleitung
 für Kabelverschraubung
 See installation instruction
 for cable gland


Gehäuse housing	Gewinde thread
EPIC® H-A 3 MAGSV ZW Pg11	Pg 11
EPIC® H-A 3 MAGSV ZW M20	M20x1,5

4




Siehe Montageanleitung für Einsatz
 See installation instruction for insert


5



6



7



Gültig für / valid for:

10512700 EPIC® H-A 3 MAGSV ZW Pg11
 19512700 EPIC® H-A 3 MAGSV ZW M20

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
 If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDERLOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT