

# CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole



1205707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Condotto di ricambio per bussole, per macchina a crimpare automatica CF 3000-2,5

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1205707       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH323Y        |
| Codice prodotto                     | BH323Y        |
| GTIN                                | 4017918256180 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 203,1 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 203,1 g       |
| Numero tariffa doganale             | 84799070      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole

1205707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Alloggiamento capicorda |
|------------------|-------------------------|

### Dati di collegamento

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------|

# CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole



1205707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole



1205707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 17130192 |
| ECLASS-13.0 | 17130191 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000163 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 3000 HZG 1,0 - Condotto di ricambio per bussole



1205707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205707>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)