

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1288248>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect standard, CCS tipo 1, Kit di riparazione, Accessori, Montaggio a vite, custodia: nero, con supporto contatti in DC con parte anteriore integrata dei contatti in DC, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3, SAE J1772, La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.

Descrizione del prodotto

Kit di riparazione con parte frontale del connettore intercambiabile per connettori di ricarica lato veicolo DC CCS tipo 1

I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Sostituzione di facile manutenzione del telaio del piano d'inserimento senza svuotare il liquido refrigerante

Dati commerciali

Codice articolo	1288248
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBABF
Codice prodotto	XWBABF
GTIN	4063151514082
Peso per pezzo (confezione inclusa)	260,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	260,8 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1288248>

Dati tecnici

Note

Note generali	La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Kit di riparazione
Famiglia di prodotti	CHARX connect standard
Applicazione	per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con supporto contatti in DC con parte anteriore integrata dei contatti in DC
	con parte frontale del connettore sostituibile
	con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®)
Tecnologia	Combined Charging System
Standard di ricarica	CCS tipo 1
Modalità di carica	Mode 4

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-3
	SAE J1772

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione


1288248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1288248>



Disegni

Disegno schema



Schema di montaggio

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1288248>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1288248>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com