







IP65



IEC 61439-3
EN 61439-3
§ 8.4.4




Schneider
Electric™




mm


		A	B	C
12 mod.	1 R	280	340	164
	2 R	460		
	3 R	610		
	4 R	842		
18 mod.	1 R	280	448	
	2 R	460		
	3 R	610		
	4 R	842		

1




2






NSXM




⚠ WARNING

RISK OF CUTTING

Use a suitable saw and the appropriate personal protective equipment for cutting struts.
Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.




4



5


Rated insulation voltage U_i : 750 V										
	2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ² LGYT2A04		4 x 10 mm ² + 4 x 16 mm ² LGYT2A08		8 x 10 mm ² + 8 x 16 mm ² LGYT2A16		11 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ² LGYT2A22		16 x 10 mm ² + 16 x 16 mm ² LGYT2A32	

7



	1 x 25 mm ² + 4 x 4/6 mm ² LGYT1E05 LGYT1N05			(s)	(str)	(f)	(f*)		
		25 mm ²	13 - 15 mm	6...16 mm ²	6...25 mm ²	6...25 mm ²	6...25 mm ²	2 N.m	
	3 x 25 mm ² + 11 x 4/6 mm ² LGYT1E14 LGYT1N14			(s)	(str)	(f)	(f*)		
							+ (*1)		
	3 x 25 mm ² + 21 x 4/6 mm ² LGYT1E24 LGYT1N24	4/6 mm ²	11 - 13 mm	1.5...6 mm ²	1.5...6 mm ²	0.3...4 mm ²	1.5...4 mm ²		


8




The diagram illustrates the two-step installation of the door. In the first step, the door is attached to the left side of the unit. In the second step, the door is rotated 180 degrees and attached to the right side. A central inset shows the 180-degree rotation. Below the rotation, four diagrams show the combination of parts A, B, C, and D for each side of the door.

Top Left	Top Right
A + C	B + D
A + D	B + C

10



11



			
EN	Electrical hazard	Installation by qualified electricians only	Wear cut-resistant gloves
GA	Guais leictreach	Le suiteáil ag leictreoirí cáilithe amháin	Caith lámhainní gearradh-dhionach
FR	Danger électrique	Montage uniquement par un électricien	Port de gants résistant aux coupures
NL	Elektrisch gevaar	Installatie alleen door gekwalificeerde elektriciens	Draag snijbestendige handschoenen
DE	Elektrische Gefahr	Installation nur durch qualifizierte Elektriker	Schnittfeste Handschuhe tragen
ES	Peligro eléctrico	Instalación realizada únicamente por electricistas cualificados	Use guantes anticorte
PT	Perigo elétrico	Instalação apenas por eletricitistas qualificados	Usar luvas resistentes a cortes
IT	Rischio elettrico	Installazione esclusivamente da parte di elettricisti qualificati	Indossare guanti resistenti ai tagli
DA	Fare for elektrisk spænding	Må kun installeres af autoriserede elektrikere	Brug skærefaste handsker
NO	Elektrisk fare	Installasjon kun utført av kvalifiserte elektrikere	Bruk kuttbestandige hansker
SV	Elektrisk fara	Installation endast av behörig a elektriker	Bär skärskyddshandskar
FI	Sähkövaara	Asennuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja	Käytä viillonkestäviä käsineitä
ET	Elektriline oht	Paigaldavad ainult kvalifitseeritud elektrikud	Kandke lõikekindlaid kindaid
LT	Elektros pavojus	Montuoti gali tik kvalifikuoti elektrikai	Mūvėkite nuo įpjovimų saugančias pirštines
LV	Elektrotieciena risks	Drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektrikis	Valkājiet pret griezumiem izturīgus cimdus
PL	Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym	Montaż należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi	Nosić rękawice odporne na przecięcia
CS	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář	Noste ochranné rukavice proti pořezání
SK	Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom	Inštaláciu môžu vykonávať len kvalifikovaní elektrikári	Noste ochranné rukavice proti porezaniu
HU	Áramütés veszélye	Az üzembe helyezés csak szakképzett villanyszerelő végezheti	Viseljen vágásálló védőkesztyűt
SL	Nevarnost električnega udara	Nameščanje mora opraviti usposobljen električar	Nosite rokavice z zaščito pred rezi
HR	Opasnost od električnog udara	Ugradnju obavljaju samo kvalificirani električari	Nosite rukavice otporne na rezove
RO	Pericol electric	Se recomandă ca instalarea să fie făcută doar de electricieni calificați	Purtați mănuși anti-tăiere
BG	Електрическа опасност	Инсталиране само от квалифицирани електротехници	Носете противосрезни ръкавици
EL	Ηλεκτρικός κίνδυνος	Εγκατάσταση μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους	Φοράτε γάντια που είναι ανθεκτικά στην κοπή
TR	Elektrik tehlikesi	Kurulum yalnızca yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır	Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven giyin
MT	Periklu elettriku	Installazzjoni minn elettriciști kkwalfikati biss	Ilbes ingwanti li huma rezistenti għal qtugħ
RU	Опасность поражения электрическим током	Установку должны выполнять только квалифицированные электрики	Носите защитные перчатки от порезов
KK	Электр тогының соғу қаупі бар	Тек білікті маман орнатуы тиіс	Кесуге төзімді қолғап киіңіз
UK	Небезпека враження електричним струмом	Монтаж повинні виконувати лише кваліфіковані електрики	Одягайте стійкі до порізів рукавиц
AR	مخاطر كهربائية	التركيب بواسطة فني الكهرباء المؤهلين فقط	ارتداء قفازات مقاومة للقطع
ZH	电气危险	只能由有资质的电工进行安装	穿戴防割手套