

JYT11591

Schneider
Electric™



FR
Cet
appareil
se
recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON


OU À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quelindemarchés.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




i







PZ2 PH2



5.5 mm




1














		W (mm)	H (mm)	C (mm)	B (mm)
13 mod.	1 R	396	360	86.5	330
	2 R		510		480
	3 R		660		630
	4 R		810		780
18 mod.	1 R	486	360	86.5	330
	2 R		510		480
	3 R		660		630
	4 R		810		780


		D (mm)	A (mm)	E (mm)
13 mod.	1 R	111.5	366	135.5
	2 R			
	3 R			
	4 R			
18 mod.	1 R	111.5	456	137.5
	2 R			
	3 R			
	4 R			




		F (mm)	G (mm)	I (mm)
13 mod.	1 R	371	335	> 12
	2 R		485	
	3 R		635	
	4 R		785	
18 mod.	1 R	481	335	
	2 R		485	
	3 R		635	
	4 R		785	









LGYT601R




x 2




x 2





x 2




R9H13411
R9H13411N
R9H13411P




R9H13405
R9H13405N
R9H13405P








LGYT1E05
LGYT1N05





LGYT1E14
LGYT1N14










LGYT1E24
LGYT1N24









**LGYT2A08**




	LGYT4A01	
--	-----------------	--





	1 x 25 mm² + 4 x 6 mm² LGYT1E05 LGYT1N05			(s)	(str)	(f)	(f) + 		
		25 mm ²	13 - 15 mm	6...16 mm ²	6...25 mm ²	6...25 mm ²	6...25 mm ²	2 N.m	 PZ2 5.5 mm
	3 x 25 mm² + 11 x 6 mm² LGYT1E14 LGYT1N14			(s)	(str)	(f)	(f) + 		
							DIN46228		
	3 x 25 mm² + 21 x 6 mm² LGYT1E24 LGYT1N24								 3.5 mm

	4 x 16 mm² R9H13405 R9H13405N R9H13405P			(str) (f) (s)	(f) + 		
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² R9H13411 R9H13411N R9H13411P	16 mm ²	10 - 12 mm	2.5...16 mm ²	2.5...16 mm ²		 PZ2
		35 mm ²	10 - 12 mm	16...35 mm ²	16...35 mm ²	2 N.m	 5.5 mm

				(str) (f) (s)	(f)			
	2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ² LGYT2A04		11 - 12 mm	0.5...10 mm ²	0.5...6 mm ²	2 N.m	 PZ2  5 mm	
	4 x 10 mm ² + 4 x 16 mm ² LGYT2A08							
	8 x 10 mm ² + 8 x 16 mm ² LGYT2A16							
	11 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ² LGYT2A22							
	16 x 10 mm ² + 16 x 16 mm ² LGYT2A32			1.5...16 mm ²	1.5...10 mm ²			



R9H13387





EN	Danger	Installation by electricians only	Wear cut-resistant gloves
GA	Contúirt	Suiteáil ag leictreoirí amháin	Caith lámhainní gearradh-dhíonach
FR	Danger de mort	Montage uniquement par un électricien	Port de gants résistant aux coupures
NL	Levensgevaar	Montage alleen door elektromonteurs	Draag snijbestendige handschoenen
DE	Lebensgefahr	Montage nur durch Elektrofachkräfte	Schnittfeste Handschuhe tragen
ES	Peligro	Debe ser instalado por un profesional eléctrico	Use guantes anticorte
PT	Perigo	Deve ser instalado por um profissional	Usar luvas resistentes a cortes
IT	Pericolo di morte	Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato	Indossare guanti resistenti ai tagli
DA	Fare	Må kun installeres af en aut. el-installatør	Brug skærefaste handsker
NO	Fare	Må monteres av autorisert installatør Gr.L	Bruk kuttbestandige hansker
SV	Varning	Får endast utföras av behörig elektriker	Bär skärskyddshandskar
FI	Vaara	Asennus vain sähköasentajan toimesta	Käytä viillonkestäviä käsineitä
ET	Oht	Paigaldada ainult elektrikute poolt	Kandke lõikekindlaid kindaid
LT	Pavojinga	Montavimą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas	Mūvėkite nuo įpjovimų saugančias pirštines
LV	Bīstami	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai elektriķi	Valkājiet pret griezumiem izturīgus cimdus
PL	Niebezpieczeństwo	Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów	Nosić rękawice odporne na przecięcia
CS	Nebezpečí	Montáž pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací	Noste ochranné rukavice proti pořezání
SK	Nebezpečenstvo	Montáž iba osobami s elektrotechnickou kvalifikáciou	Noste ochranné rukavice proti porezaniu
HU	Életveszély	Csak szakképzett személy szerelheti	Viseljen vágásálló védőkesztyűt
SL	Nevarnost	Montažo lahko izvajajo samo električarji	Nosite rokavice z zaščito pred rezi
HR	Opasnost	Instaliranje samo od strane električara	Nosite rukavice otporne na rezove
RO	Pericol	Instalare numai de către electricieni	Purtați mănuși anti-tăiere
BG	Опасност	Монтажът се извършва само от електротехник	Носете противосрезни ръкавици
EL	Κίνδυνος θανάτου	Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγους	Φοράτε γάντια που είναι ανθεκτικά στην κοπή
TR	Hayati Tehlike	Sadece uzman kişiler monte edebilir	Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven giyin
MT	Periklu	Installazzjoni biss mill-eletrixins	Ilbes ingwanti li huma reżistenti għal qtugħ
RU	Опасно!	Монтаж разрешается выполнять только электрикам	Носите защитные перчатки от порезов
KK	Қауіп	Тек электриктер орнатады	Кесуге төзімді қолғап киіңіз
UK	Небезпечно!	Монтаж дозволяється виконувати тільки електрикам	Одягайте стійкі до порізів рукавиці
AR	خطر على الحياة	التركيب فقط من قبل عمال كهرباء اختصاصيين	ارتداء قفازات مقاومة للقطع
ZH	危险	仅允许合格电工进行安装	穿戴防割手套