

Scheda prodotto

Caratteristiche

LV848825SP

Sensor plug - 3000 A - for NSX/MTZ2 - spare part



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gamma | Masterpact |
| Tipo prodotto | Spina sensore |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio centralina |
| Compatibilità gamma | MasterPact MTZ2 interruttore automatico |
| Compatibilità prodotto | Unità di controllo Micrologic 3.0 X Unità di controllo Micrologic 5.0 X Unità di controllo Micrologic 6.0 X Unità di controllo MicroLogic 3.0 Xi Unità di controllo MicroLogic 5.0 Xi Unità di controllo MicroLogic 6.0 Xi |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [In] | 3000 A |
| Attrezzature fornite | 1 scheda istruzioni |
| Tipo di offerta | Ricambio |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 11,0 cm |
| Confezione 1: peso | 56,0 g |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.