



## Componenti comuni A/V: Staffa da parete metallica per 7558 7559

### R986

ELVOX Videocitofonia / Ricambi videocitofonia / Componenti comuni A/V /  
Altro A/V

### Staffa da parete metallica per 7558 7559

Ricambio staffa da parete metallica per 7558 7559

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR



### Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Dispositivo per impianto videocitofonico
- **Tecnica di installazione:** Altro
- **Materiale:** Altro

- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Larghezza:** 93,80 mm
- **Altezza:** 110,50 mm
- **Profondità:** 3,50 mm

### Imballi



**Codice** 8007352768161  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 12x10x0,4 [cm]  
**Peso** 59 [g]



**Codice** 8007352768178  
**Q.tà** 10 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 631,18 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).