



Componenti comuni A/V: Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

R859

ELVOX Videocitofonia / Ricambi videocitofonia / Componenti comuni A/V / Altro A/V

Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510, completo di cavo spiralato, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Dispositivo per impianto videocitofonico

Tecnica di installazione: Altro

Materiale: Altro

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Tipo di montaggio: A parete

Larghezza: 0,00 mm

Altezza: 0,00 mm

Profondità: 0,00 mm

Numero moduli DIN: 0

Imballi



8007352706750

Qtà 1 NR
Dim 20,6x8,5x6 [cm]
Peso 256,37 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).