



## Componenti comuni A/V: Morsettiere monitor Tab S Up 40515 40517

---

### R985

ELVOX Videocitofonia / Ricambi videocitofonia / Componenti comuni A/V / Altro A/V

### Morsettiere monitor Tab S Up 40515 40517

Ricambio morsettiere monitor Tab S Up 40515 40517



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

### Dati tecnici

**Gruppo:** Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

**Classe:** Dispositivo per impianto videocitofonico

**Funzione:** Distribuire

**Tecnica di installazione:** Sistema multifilo

**Materiale:** Altro

**Larghezza:** 79,00 mm

**Altezza:** 14,00 mm

**Profondità:** 11,50 mm

## Imballi



8007352767928

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 7x5x1,5 [cm]  
**Peso** 11,5 [g]



8007352767935

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 12,3x9,6x5,1 [cm]  
**Peso** 146 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).