



NDRR50RT

- con blocco
- Pulsante d' emergenza

Dati

Dati per l'ordine

Codice	NDRR50RT
Codice articolo (codice d'ordine)	101163587
EAN (European Article Number)	4250116200146
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-12-10

Omologazioni:

Certificazioni	cULus
	CCC
	IPA

Dati generali

Nome del prodotto	NDR - Pulsante di arresto di emergenza
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Versione	Pulsante d' emergenza - Montaggio piastra frontale Tonda Membrana Tenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comando	ABS
Materiale dell'anello frontale	ABS cromato
Materiale del soffietto di tenuta	silicone
Colore dell'apparecchio di comando	rosso
Colore dell'anello frontale	Argento
Colore del rivestimento della guarnizione	Bianco
Gross weight	50.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Pulsante di arresto d'emergenza	Sì
flangia di montaggio	Sì
Funzioni di sicurezza	Sì
Meccanismo di scatto esterno	Sì
Snap-in disponibile	Sì
Isolamento completo:	Sì

Dati meccanici

Sblocco	sbloccaggio a tirante
Montaggio	Flangia di montaggio EFM
Durata meccanica, minimo	100.000 manovre
Coppia di serraggio delle viti	0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza	45 mm
Diametro per le testine di attuazione	50 mm
Diametro, foro	22,3 mm
Diameter hole, with tolerance indication	22.3 + 0.4 mm
Spessore della piastra frontale, minima	1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima	6 mm
Spacing	50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente, minima	-25 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C
resistenza a urti	30 g / 18 ms

Immagini


Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: kndrzf01

| 51,9 kB | .png | 74.083 x 92.075 mm - 210 x 261
Pixel - 72 dpi
| 601,7 kB | .jpg | 352.778 x 438.503 mm - 1000 x
1243 Pixel - 72 dpi

Disegno quotato disp. di base



ID: 1ndp-g01

| 35,4 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 Pixel
- 72 dpi

| 70,6 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691
Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 3, D-42279 Wuppertal

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on 14.10.2020 16:25:51